



Volkswagen Caddy Basis

EZ 07/2021 | Kastenwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.114km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis [DE - Ka4 1.5 TSI EU6d, Cargo, 2020 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZSKZMX054281	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.114km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 53.711km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(1 mm)

Kratzer



(1 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,5 Ltr. - 84 kW 16V TSI
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Türverkleidung Kunststoff
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radstand 2755 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Abdeckung Schiebetürleiste silber	• Ablagefächer in Dachkonsole
• App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay	• Assistenz-Paket
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
• Cool & Sound-Paket	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Frontscheibe heizbar	• Funkschlüssel (4) klappbar
• Fußmatten Textil	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Heckflügeltüren mit Verglasung	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED und 2 Spotstrahler	• Innenspiegel abblendbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Keyless-Start	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster	• Lautsprecher (4)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Multifunktion	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Perleffekt-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 17"	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
• Schiebetür links mit Zuziehhilfe	• Schiebetür rechts mit Zuziehhilfe
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Steckdose 12V im Armaturenbrett	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Steckdosen 12V im Armaturenbrett und Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)	• Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Spröde



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Verformung)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)