



Volkswagen Transporter Multivan Highline

EZ 10/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 175.715km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Highline [DE - Bs5 2.0 BITDI EU5, Multivan Highline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZDH040904	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.715km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.150km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 214g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	1995 
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	290 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	310 	Heckklappe	205 
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausführung: Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lenkrad (Leder)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Leuchtweitenregelung

• Make-up-Spiegel links beleuchtet	• Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nichtraucher-Paket	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
• Zuziehhilfe für Heckklappe	• Zuziehhilfe Schiebetür links
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Anzeige für Waschwasserstand	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch	• Seitenairbag vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar	



Sonderausstattung

• 2. Batterie 80 Ah	• Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Befestigungsschienen für Dachträger
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Dämmglas-Paket
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1. Reihe links
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Wurzelholz	• Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)	• Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
• Lackierung: Perleffekt-Lackierung	• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter	• Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
• 2. Batterie	• Leuchtweitenregelung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Anzeige für Waschwasserstand	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Frontscheibe Dämmglas	• Seitenscheiben Dämmglas

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)