



Volkswagen Passat CC Basis 4Motion

EZ 05/2011 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 192.555km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat CC Basis 4Motion [DE - Lim4 3.6 V6 FSI 4Motion EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3CZBE755250	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.555km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 299 PS (220 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 3.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 189.742km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 215g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	138	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 3,6 Ltr. - 220 kW V6 24V FSI
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Doppelendrohr Chrom
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus

- | | |
|---|--|
| • Original Fahrzeug Farbe: LIGHT/FLUID BROWN | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schutzleiste(n) hinten Chrom |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Comfort & Style-Paket | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckleuchten dunkel getönt |
| • Innenausstattung: Leder Vienna / Alcantara | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen für Tiptronic Bedienung |
| • Metallic-Lackierung | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schwellerverbreiterung Wagenfarbe | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DYNAUDIO | • Stoßfänger Sport-Design, lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














[illegible]

1	Anzahl der Achsen (Fahrer)	2	4	24	Höchstgeschwindigkeit [km/h]	150	150	1550	1550
3	Antriebsart (Anzahl Lagen der Pleuellstange, Verteilung der Antriebsachsen)	Achse 1 / 2 Vorne / Hinten Vorne / Hinten		25	Tourenzeit (Achse 10 [min])	20000	20000	20000	20000
4	Rahmenart [mm]	2100		26	Fallen-Rücklaufzeiten	20000	20000	20000	20000
4.1	Antriebsart [mm]	2100		27	Achse 2	20000	20000	20000	20000
5	Länge [mm]	2100		28	Anzahl der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
6	Stützweite [mm]	1000		29	Größe des Achsen	20000	20000	20000	20000
7	Welle [mm]	1000		30	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
12	Maximal des fahrbereiten Fahrzeuges [kg]	1700		41	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
16	Technisch zulässige Pleuellstange			42	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]	2100		43	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
16.2	Technisch zulässige einzelne Masse an Achse 10 [kg]	1700 / 1000		44	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
16.3	Technisch zulässige Gesamtmasse der Pleuellstange (einschließlich [kg]	2100		45	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
17	Technisch zulässige max. Antriebsleistung bei Drehmoment [mm]	2100		46	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
18.1	Drehmoment [kg]	2100		47	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
18.2	Zentralachsenträger (kg)	2100		48	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
18.3	Zentralachsenträger (kg)	2100		49	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
18.4	Zentralachsenträger (kg)	2100		50	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
20	Technisch zulässige Höchstlast am Kupplungsantrieb [kg]	30		51	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
21	Hersteller der Antriebsmaschine	6000000000		52	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
22	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		53	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
23	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		54	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
24	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		55	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
25	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		56	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
26	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		57	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
27	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		58	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
28	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		59	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
29	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		60	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
30	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		61	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
31	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		62	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
32	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		63	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
33	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		64	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
34	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		65	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
35	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		66	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
36	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		67	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
37	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		68	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
38	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000		69	Art der Pleuellstange	20000	20000	20000	20000
39	Barwertabschreibung (prozent)	6000000000							

[illegible][illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)