CarOnSale

# Fiat Panda Wild 4x4

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | 64.049km | LEISTUNG<br>86 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Fiat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Panda Wild 4x4 [AT - LimS5 0.9 TwinAir EU6d-T, 4x4 Wild, 2018 - 2020] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>ZFA31200003D60288 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>64.049km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>86 PS (63 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>875 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>63.070km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2019 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>116g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

Reifenschäden: Kratzer

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 210 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kofferraumleuchte
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO DIVINO/ZENIT/GHIACCIO/GELATO
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Off-Road-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfängereinsätze vorn und hinten, Silber matt
- Tagfahrlicht
- Unterfahrschutz (Off-Road)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Halterung Smartphone
- Infotainment-System: UConnect Radio mit MP3-Player
- Lenkrad mit Multifunktion
- Pastell-Lackierung Weiß
- Reserverad als Notrad
- Sicherheits-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















FCA ITALY S.P.A.
e3*2007/46*0064
ZFA31200003D60288
1530 kg
2330 kg
1– 875 kg
2– 810 kg
MOTORE – ENGINE 312A2000
VERSION 312PXG2B EP5N2
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES 4363103


CarOnSale











Vogl & Co
FIAT
GARANTIE
freego
SERVICE-LEISTUNGEN


Vogl & Co
GARANTIE
SERVICE-LEISTUNGEN




FCA
Ungultig Kopie


FCA
Ungultig Kopie


Ungultig Kopie


FIAT
PANDA

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)