



Audi A3 Sportback

EZ 05/2018 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 189.320km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, basis, 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V0JA099963	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 189.320km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.943km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer, Anderer Schaden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	75 	Kotflügel vorne rechts	70 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	100	Heckklappe	145
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Fahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSBLAU
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Start/Stop-Anlage
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzheizung vorn
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung	Geprüfte Werte in %	F08 links	rechts	Abw.(%)	Dynk (Wert)	2-FPS (Wert/Ms)	Anteil bei / (Wert/%)
Betriebsbremse	Achse 1	230	230	0,0	28,3	440/70	772/74,0
	Achse 2	185	170	11,9	64,7	395/42	273/75,0
Einstellbremse	Achse 1	85	111	2,3			
Altbremse					2 (FBA) 15,7%		1,84 (Bremse)

(7) Ergebnis: (7) Vorpunkte
Ohne festgestellte Mängel **Zugeteilt** (10) Folgebefehl der nächsten
H. 02.2027

Untersuchung des Motormanagement (Abgasreinigungssystem) vom 27.02.2025, Kontrollnummern: BY-k-04-3079-63

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im: [Redacted]
B. Eng: [Redacted]
IMS: [Redacted]
Altst: [Redacted]

Rechnung Nr. UB-DK7C01839

Rechnungsdatum 23.02.2025

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (beigestellte UMA)*

Gesamtbetrag

enthalten 19 % MwSt.

*) Incl. umh. Gebühr für Systemdaten - Seiverstellung gem. Anlage Vile StVZO.
**) Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt.

Netto	Brutto
85,71 EUR	102,00 EUR
85,71 EUR	102,00 EUR
	16,29 EUR



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Flankenschaden.



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): Flankenschaden.



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)