



Mercedes-Benz E 200

EZ 03/2019 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
275.257km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 [DE - Ca2 E 200 EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2019]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDD2384421F105335	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 275.257km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.267km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Kerben,
Riss/Bruch



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	110	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine Verbindung über OBD-Port möglich;

Zusatzinformationen

Verdeck lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Avantgarde Interieur
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Kristallschliff, hell
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Cabrio-Komfort-Paket |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Fußmatten Velours |
| • Konnektivität-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Media-Display | • Metallic-Lackierung |
| • Night-Paket | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone integriert | • Spiegel-Paket |
| • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum |
| • Restkofferraum-Abtrennung vollautomatisch (Verdeck) | • Kopfraumheizung (Aircarft) |
| • Aircap | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













29.03.2019	1313	HHT002293	02	01	0135/05500	234
M1	AE		04055-04055		1860-1860	
WDD2304421F105335			1455-1455		001770-001770	
MERCEDES-BENZ					00075	
R1EC			0191		002255	002255
T432T0			01080		01180	
CZAA140A			01080		01190	
E 200			077		03750	070
DAIMLER (D)			01800		0750	000
F2.2-PERS.BEP.D. 8 SPL.			245/45 R18 100Y XL			
KABRIO-LIMOUSINE			245/45 R18 100Y XL			
715/2007*2017/1347AG			GRAN		7	
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M. N1 I			30.01.2019		EGS11126	
BENZIN						
0001		36AG				
KORR.NEFZ-CO2W:172*7.2/8.2:1100			G.ANH.BETR.*F2 IST BEI			
WERKSSEITIG MONTIERT-AHK U.ESP			M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.S			
YST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H			GEM.S.AEND.VO.Z.Z.AUSN			
.VO.Z.STVD.AUSGESTATTET*						

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für motorisierte Fahrzeuge

Die Unterzeichner: **Mercedes-Benz**
Sachverständiger: **Mercedes-Benz**

1.1. Fahrzeugtyp: **Mercedes-Benz**
1.2. Typ: **W201**
1.3. Version: **W201**
1.4. Baujahr: **1990**

2.1. Fahrzeugnummer: **WDD2304421F105335**
2.2. Hersteller: **Mercedes-Benz**

3.1. Fahrzeugtyp: **W201**
3.2. Version: **W201**
3.3. Baujahr: **1990**

4.1. Fahrzeugtyp: **W201**
4.2. Version: **W201**
4.3. Baujahr: **1990**

5.1. Fahrzeugtyp: **W201**
5.2. Version: **W201**
5.3. Baujahr: **1990**

6.1. Fahrzeugtyp: **W201**
6.2. Version: **W201**
6.3. Baujahr: **1990**

7.1. Fahrzeugtyp: **W201**
7.2. Version: **W201**
7.3. Baujahr: **1990**

8.1. Fahrzeugtyp: **W201**
8.2. Version: **W201**
8.3. Baujahr: **1990**

9.1. Fahrzeugtyp: **W201**
9.2. Version: **W201**
9.3. Baujahr: **1990**

10.1. Fahrzeugtyp: **W201**
10.2. Version: **W201**
10.3. Baujahr: **1990**

11.1. Fahrzeugtyp: **W201**
11.2. Version: **W201**
11.3. Baujahr: **1990**

12.1. Fahrzeugtyp: **W201**
12.2. Version: **W201**
12.3. Baujahr: **1990**

13.1. Fahrzeugtyp: **W201**
13.2. Version: **W201**
13.3. Baujahr: **1990**

14.1. Fahrzeugtyp: **W201**
14.2. Version: **W201**
14.3. Baujahr: **1990**

15.1. Fahrzeugtyp: **W201**
15.2. Version: **W201**
15.3. Baujahr: **1990**

16.1. Fahrzeugtyp: **W201**
16.2. Version: **W201**
16.3. Baujahr: **1990**

17.1. Fahrzeugtyp: **W201**
17.2. Version: **W201**
17.3. Baujahr: **1990**

18.1. Fahrzeugtyp: **W201**
18.2. Version: **W201**
18.3. Baujahr: **1990**

19.1. Fahrzeugtyp: **W201**
19.2. Version: **W201**
19.3. Baujahr: **1990**

20.1. Fahrzeugtyp: **W201**
20.2. Version: **W201**
20.3. Baujahr: **1990**

21.1. Fahrzeugtyp: **W201**
21.2. Version: **W201**
21.3. Baujahr: **1990**

22.1. Fahrzeugtyp: **W201**
22.2. Version: **W201**
22.3. Baujahr: **1990**

23.1. Fahrzeugtyp: **W201**
23.2. Version: **W201**
23.3. Baujahr: **1990**

24.1. Fahrzeugtyp: **W201**
24.2. Version: **W201**
24.3. Baujahr: **1990**

25.1. Fahrzeugtyp: **W201**
25.2. Version: **W201**
25.3. Baujahr: **1990**

26.1. Fahrzeugtyp: **W201**
26.2. Version: **W201**
26.3. Baujahr: **1990**

27.1. Fahrzeugtyp: **W201**
27.2. Version: **W201**
27.3. Baujahr: **1990**

28.1. Fahrzeugtyp: **W201**
28.2. Version: **W201**
28.3. Baujahr: **1990**

29.1. Fahrzeugtyp: **W201**
29.2. Version: **W201**
29.3. Baujahr: **1990**

30.1. Fahrzeugtyp: **W201**
30.2. Version: **W201**
30.3. Baujahr: **1990**

31.1. Fahrzeugtyp: **W201**
31.2. Version: **W201**
31.3. Baujahr: **1990**

32.1. Fahrzeugtyp: **W201**
32.2. Version: **W201**
32.3. Baujahr: **1990**

33.1. Fahrzeugtyp: **W201**
33.2. Version: **W201**
33.3. Baujahr: **1990**

34.1. Fahrzeugtyp: **W201**
34.2. Version: **W201**
34.3. Baujahr: **1990**

35.1. Fahrzeugtyp: **W201**
35.2. Version: **W201**
35.3. Baujahr: **1990**

36.1. Fahrzeugtyp: **W201**
36.2. Version: **W201**
36.3. Baujahr: **1990**

37.1. Fahrzeugtyp: **W201**
37.2. Version: **W201**
37.3. Baujahr: **1990**

38.1. Fahrzeugtyp: **W201**
38.2. Version: **W201**
38.3. Baujahr: **1990**

39.1. Fahrzeugtyp: **W201**
39.2. Version: **W201**
39.3. Baujahr: **1990**

40.1. Fahrzeugtyp: **W201**
40.2. Version: **W201**
40.3. Baujahr: **1990**

41.1. Fahrzeugtyp: **W201**
41.2. Version: **W201**
41.3. Baujahr: **1990**

42.1. Fahrzeugtyp: **W201**
42.2. Version: **W201**
42.3. Baujahr: **1990**

43.1. Fahrzeugtyp: **W201**
43.2. Version: **W201**
43.3. Baujahr: **1990**

44.1. Fahrzeugtyp: **W201**
44.2. Version: **W201**
44.3. Baujahr: **1990**

45.1. Fahrzeugtyp: **W201**
45.2. Version: **W201**
45.3. Baujahr: **1990**

46.1. Fahrzeugtyp: **W201**
46.2. Version: **W201**
46.3. Baujahr: **1990**

47.1. Fahrzeugtyp: **W201**
47.2. Version: **W201**
47.3. Baujahr: **1990**

48.1. Fahrzeugtyp: **W201**
48.2. Version: **W201**
48.3. Baujahr: **1990**

49.1. Fahrzeugtyp: **W201**
49.2. Version: **W201**
49.3. Baujahr: **1990**

50.1. Fahrzeugtyp: **W201**
50.2. Version: **W201**
50.3. Baujahr: **1990**

51.1. Fahrzeugtyp: **W201**
51.2. Version: **W201**
51.3. Baujahr: **1990**

52.1. Fahrzeugtyp: **W201**
52.2. Version: **W201**
52.3. Baujahr: **1990**

53.1. Fahrzeugtyp: **W201**
53.2. Version: **W201**
53.3. Baujahr: **1990**

54.1. Fahrzeugtyp: **W201**
54.2. Version: **W201**
54.3. Baujahr: **1990**

55.1. Fahrzeugtyp: **W201**
55.2. Version: **W201**
55.3. Baujahr: **1990**

56.1. Fahrzeugtyp: **W201**
56.2. Version: **W201**
56.3. Baujahr: **1990**

57.1. Fahrzeugtyp: **W201**
57.2. Version: **W201**
57.3. Baujahr: **1990**

58.1. Fahrzeugtyp: **W201**
58.2. Version: **W201**
58.3. Baujahr: **1990**

59.1. Fahrzeugtyp: **W201**
59.2. Version: **W201**
59.3. Baujahr: **1990**

60.1. Fahrzeugtyp: **W201**
60.2. Version: **W201**
60.3. Baujahr: **1990**

61.1. Fahrzeugtyp: **W201**
61.2. Version: **W201**
61.3. Baujahr: **1990**

62.1. Fahrzeugtyp: **W201**
62.2. Version: **W201**
62.3. Baujahr: **1990**

63.1. Fahrzeugtyp: **W201**
63.2. Version: **W201**
63.3. Baujahr: **1990**

64.1. Fahrzeugtyp: **W201**
64.2. Version: **W201**
64.3. Baujahr: **1990**

65.1. Fahrzeugtyp: **W201**
65.2. Version: **W201**
65.3. Baujahr: **1990**

66.1. Fahrzeugtyp: **W201**
66.2. Version: **W201**
66.3. Baujahr: **1990**

67.1. Fahrzeugtyp: **W201**
67.2. Version: **W201**
67.3. Baujahr: **1990**

68.1. Fahrzeugtyp: **W201**
68.2. Version: **W201**
68.3. Baujahr: **1990**

69.1. Fahrzeugtyp: **W201**
69.2. Version: **W201**
69.3. Baujahr: **1990**

70.1. Fahrzeugtyp: **W201**
70.2. Version: **W201**
70.3. Baujahr: **1990**

71.1. Fahrzeugtyp: **W201**
71.2. Version: **W201**
71.3. Baujahr: **1990**

72.1. Fahrzeugtyp: **W201**
72.2. Version: **W201**
72.3. Baujahr: **1990**

73.1. Fahrzeugtyp: **W201**
73.2. Version: **W201**
73.3. Baujahr: **1990**

74.1. Fahrzeugtyp: **W201**
74.2. Version: **W201**
74.3. Baujahr: **1990**

75.1. Fahrzeugtyp: **W201**
75.2. Version: **W201**
75.3. Baujahr: **1990**

76.1. Fahrzeugtyp: **W201**
76.2. Version: **W201**
76.3. Baujahr: **1990**

77.1. Fahrzeugtyp: **W201**
77.2. Version: **W201**
77.3. Baujahr: **1990**

78.1. Fahrzeugtyp: **W201**
78.2. Version: **W201**
78.3. Baujahr: **1990**

79.1. Fahrzeugtyp: **W201**
79.2. Version: **W201**
79.3. Baujahr: **1990**

80.1. Fahrzeugtyp: **W201**
80.2. Version: **W201**
80.3. Baujahr: **1990**

81.1. Fahrzeugtyp: **W201**
81.2. Version: **W201**
81.3. Baujahr: **1990**

82.1. Fahrzeugtyp: **W201**
82.2. Version: **W201**
82.3. Baujahr: **1990**

83.1. Fahrzeugtyp: **W201**
83.2. Version: **W201**
83.3. Baujahr: **1990**

84.1. Fahrzeugtyp: **W201**
84.2. Version: **W201**
84.3. Baujahr: **1990**

85.1. Fahrzeugtyp: **W201**
85.2. Version: **W201**
85.3. Baujahr: **1990**

86.1. Fahrzeugtyp: **W201**
86.2. Version: **W201**
86.3. Baujahr: **1990**

87.1. Fahrzeugtyp: **W201**
87.2. Version: **W201**
87.3. Baujahr: **1990**

88.1. Fahrzeugtyp: **W201**
88.2. Version: **W201**
88.3. Baujahr: **1990**

89.1. Fahrzeugtyp: **W201**
89.2. Version: **W201**
89.3. Baujahr: **1990**

90.1. Fahrzeugtyp: **W201**
90.2. Version: **W201**
90.3. Baujahr: **1990**

91.1. Fahrzeugtyp: **W201**
91.2. Version: **W201**
91.3. Baujahr: **1990**

92.1. Fahrzeugtyp: **W201**
92.2. Version: **W201**
92.3. Baujahr: **1990**

93.1. Fahrzeugtyp: **W201**
93.2. Version: **W201**
93.3. Baujahr: **1990**

94.1. Fahrzeugtyp: **W201**
94.2. Version: **W201**
94.3. Baujahr: **1990**

95.1. Fahrzeugtyp: **W201**
95.2. Version: **W201**
95.3. Baujahr: **1990**

96.1. Fahrzeugtyp: **W201**
96.2. Version: **W201**
96.3. Baujahr: **1990**

97.1. Fahrzeugtyp: **W201**
97.2. Version: **W201**
97.3. Baujahr: **1990**

98.1. Fahrzeugtyp: **W201**
98.2. Version: **W201**
98.3. Baujahr: **1990**

99.1. Fahrzeugtyp: **W201**
99.2. Version: **W201**
99.3. Baujahr: **1990**

100.1. Fahrzeugtyp: **W201**
100.2. Version: **W201**
100.3. Baujahr: **1990**



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Torpedo Garage Saarland GmbH Listdorfer Straße 29 - 41 Saarlouis	Datum Laufleistung Service	15.03.2021 42267 km Service A
Mercedes-Benz	TG Autohandels-Gesellschaft mbH Gewerbegebiet Nordt, Ackerstraße 1 Hoyerswerda	Datum Laufleistung Service	03.09.2020 23329 km Service B
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz AG GSP/TPS Freimatte 25 Kippenheim	Datum Laufleistung Service	17.01.2020 23259 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Cabriooverdeck (Verschleiß)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Taster ohne Funktion



Heckklappe (Anderer Schaden): Taster ohne Funktion

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)