



Renault Twingo Zen

EZ 01/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 42.228km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Zen [AT - LimS5 1.0 SCe 70 EU5, Zen, 2014 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AHB11551935673	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.906km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Cool & Sound-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radzierkappen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen integriert
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW SGe
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz |
|--|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: von: bis: (Sammel)	☐ Resultat Wartung kontrolle gegen Durchführung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:


Resultat Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: von: bis: (Sammel)	Sonnleitner GmbH & Co KG Hart, Altschmelz 3, 3304 Amselstein Tel.: 0747282777, Fax: 0747282777 www.sonnleitner.at

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: von: bis: (Sammel)	Sonnleitner GmbH & Co KG Hart, Altschmelz 3, 3304 Amselstein Tel.: 0747282777, Fax: 0747282777 www.sonnleitner.at	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: (Sammel)

Resultat Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: von: bis: (Sammel)	Sonnleitner GmbH & Co KG Hart, Altschmelz 3, 3304 Amselstein Tel.: 0747282777, Fax: 0747282777 www.sonnleitner.at

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen		
Datum: von: bis: (Sammel)	☐ Resultat Wartung kontrolle gegen Durchführung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen: (Sammel)

Resultat Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: von: bis: (Sammel)	Sonnleitner GmbH & Co KG Hart, Altschmelz 3, 3304 Amselstein Tel.: 0747282777, Fax: 0747282777 www.sonnleitner.at



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)