



BMW 730 d xDrive

EZ 03/2016 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 82.581km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 730 d xDrive [DE - Lim4 730 d EU6, xDrive, 2015 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WBA7C41020G526694	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 76.915km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	200 	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Adaptive Fahrzeugregulierung rechts defekt (Luftfahrwerk senkt sich bei ab)Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Display-Key
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

- | | |
|---|---|
| • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) | • Getränkehalter vorn und hinten |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Licht- und Regensensor |
| • Luftauslass (Air Breather) Chrom | • Lufteinlassblende Chrom |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 3070 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sicherheitssystem Active Protection | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzheizung vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Tagfahrlicht LED | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Ziergitter verchromt |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Lichtteppich beleuchtet, LED (Welcome Light Carpet) | • WLAN-Hotspot |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Service-System: Remote Services | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key) |
| • Infotainment-System: BMW Touch Command | • Innenausstattung: Edelholz Pappel |
| • Innovations-Paket | • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa (erweiterter Umfang) | • Sound-System Harman-Kardon |
| • Surround-Kamerasystem (Surround View) | • Scheinwerfer Laserlicht |

• Head-up-Display	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Sitze vorn mit Massagefunktion	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















04.03.2016	6005	CFR000391	2	12	195/4000	250
MI	AA		5098-5098		1902-1902	
WBA7C41020G526694	2		1467-1467		1900-1900	
BMW				100		
7L			132	2540	2540	
7C41			1220	1370		
EA250000			1220	1370		
			75	3000	69	
			2100	750	5	
708 xDrive			225760	R17 99Y		
HAYER.MOT.WERKE-BMW			225760	R17 99Y		
Pz.z.Fers.bef.b. 8 Spl.						
Limousine						
715/2007*2015/45W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0276*11			
Diesel			25.09.2015	K	EF241122	
0002	36W0	2993				
F.1/F.2: 2640 B.ANHANGBETRIEB*7.278.2: 1565 B.ANHANG						
BETRIEB*WW.AHK LT.BGTG*STUFE RM 5 AB TAG ERSTZUL.						



Service Historie			4 hr3 9:20
OK	Datum:	26.06.2025	Service: 00139 BMW
	Kilometer:	76.915 km	
OK	Datum:	10.07.2024	Service: 00139 BMW
	Kilometer:	70.700 km	
OK	Datum:	26.10.2023	Service: 00139 BMW
	Kilometer:	65.528 km	
OK	Datum:	02.06.2023	Service: 23970 BMW
	Kilometer:	62.656 km	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)