


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

							Umsatzsteuer	\$25a
							ja	nein
Fahrzeugdaten	Hersteller Audi		Typ Q4 e-tron 40 e-tron basis		Modell 40, 2021 - 2023			
	VIN WAUZZZFZ3PP056231		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Elektro	KBA-Schlüssel 0588/BZK	
	Erstzulassung 06.06.2023	Halter lt. Zulbesch. II 1	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 25.283 km	Leistung (kW) 150 kW	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU 06/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	HV-Batterie (kWh) 0	Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km)		
	Ehemalige Nutzung keine Angabe				Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 06/25	Letzter KD (km) 15.679 km	
	Farbe Navarrablau Metallic		Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD am 08.06.2027	nächster KD (km) k. A.		
	Scheckheft vollständig, Digitaler S..	Scheckheft Bemerkung						
	Polster Leder/Kunstleder mon..	Polsterfarbe schwarz-schwarz-felsg..	Getriebe Automatik		Schadstoffk. k. A.			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: nein			


Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar			Airbag Fahrer-/Beifahrerseite			Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (..				
	Anti-Blockier-System (ABS)			Antriebsart: Heckantrieb			Audi connect (Notruf- und Assistance-System)				
	Audi connect (Remote / Control)			Audi music interface			Außenspiegel Wagenfarbe				
	Dachreling (Aluminium)			Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)			Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)				
	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent			Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..			Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..				
	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..			Farbdisplay (10,1 Zoll)			Fensterheber elektrisch vorn + hinten				
	Frontscheibe Klarglas			Fußmatten Velours			Geschwindigkeits-Begrenzeranlage				
	Getriebe für Elektrofahrzeug			HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto			Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..				
	Karosserie: 4-türig			Komfort-Standklimatisierung			Kopf-Airbag-System (Sideguard)				
	Ladedose (AC / DC)			Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)			Licht- und Regensensor				
	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung			On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)			Radioempfang digital (DAB)				
	Radstand 2764 mm			Reifenkontroll-Anzeige			Seitenairbag vorn				
	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)			Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..			Tagfahrlicht LED				
	Universal-Schnittstelle Bluetooth			Wärmeschutzverglasung grün getönt			Wegfahrsperre (elektronisch)				
	Sonderausstattung:										
	Assistenz-Paket plus			Audi connect (Internetbasierende Dienste)			Dynamik-Paket				
	Exterieur-Paket S line			Interieur-Paket: S / S line mit Sportsitze, Sitzb..			Klima-Paket				
	Komfort-Paket Plus			LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x21 / 9x21 (5-Arm..			Matrix-LED-Scheinwerfer				
	Metallic-Lackierung			Multi-Media-Interface MMI Navigation Pro mit ..			Optik-Paket schwarz				
	Panorama-Ausstelldach elektrisch			Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfort..			Sitzheizung vorn				
	Sound-System Sonos Premium			Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..			Voll-Lackierung				
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	nein		nein		nein		nein		€		
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1										
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/45 R21 101T	5,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	255/40 R21 102T	4,00 mm (Bridgestone)		4,00 mm (Bridgestone)
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.
Optischer Zustand				
		(U) Anfahrsschaden Stoßfänger hinten rechts Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt - Gebrauchsspur Dach, mehrfach eingedellt - drücken repariert Dachrahmen links, eingedellt - drücken repariert Heckklappenverkleidung zerkratzt Kotflügel vorne rechts, eingedellt - drücken repariert Lackvorbereitung Motorhaube, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lack.. Stoßfänger vorne Rammschutzleiste rechts, zerkratzt - Gebrauch.. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt - Gebrauchsspur Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt - Gebrauchsspur Tür vorne links Türkante, zerkratzt - Gebrauchsspur Tür vorne links, eingedellt - Gebrauchsspur Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt - Gebrauchsspur Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt - Gebrauchsspur		
Technischer Zustand				
Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt - erneuern Anfahrsschaden hinten rechts - instandsetzen Fin Anhänger und Code Karte fehlen - erneuern Sonstiger Auftrag - Batteriepflege				
Fehlteile und Dienstleistungen				

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)




Dachrahmen links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, mehrfach eingedellt, drücken (DEKRA)



Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Motorhaube, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Stoßfänger vorne Rammschutzleiste rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Fin Anhänger und Code Karte fehlen (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Heckklappenverkleidung verkratzt (DEKRA)



Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder




Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt (DEKRA)



Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt (DEKRA)




Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt (DEKRA)



Alle 6 Fensterschaftleisten außen, verfärbt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)



Anfahrschaden hinten rechts (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Kombiinstrument (DEKRA)



Diagonale vorne (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Zubehör (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Serviceanzeige (DEKRA)






Bordmappe und Fahrzeugschlüssel (DEKRA)



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder

