



Mercedes-Benz C 450 / AMG C 43 4Matic

EZ 12/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 150.541km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 450 / AMG C 43 4Matic [DE - Kb5 C 450 AMG / AMG C 43 EU6, AMG 43 4Matic, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052641F509218	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.541km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 367 PS (270 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.965km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 185g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Anderer
Schaden



(4 mm)

Anderer
Schaden



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten AMG
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)

- | | |
|---|--|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Lenkrad (Sport Leder Nappa) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Modellbezeichnung geändert (mit Code) | • Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT |
| • Parameterlenkung | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sicherheitsgurte designo | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control) |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Styling-Paket (AMG / Exterieur) | • Tempomat |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Frontschürze | • Heckschürze |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Air-Balance-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Intelligent Light System LED | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Keyless-Go-Paket | • Lenkrad (AMG Performance, Dinamica) |
| • Night-Paket | • Panorama-Schiebedach |
| • Park-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitze vorn: Klimatisierung |
| • Sound-Komfort-Paket | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Auspuffanlage (AMG Performance) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Sitzheizung vorn |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Keyless Go Startanlage | • KeyFree-Startsystem |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Außenspiegel schwarz lackiert |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent |

- | | |
|--|--|
| • Rückfahrkamera | • Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie |
| • Surround-System Burmester | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















22.12.16	1313	GGE000086	2	02	270 / 6000	250
M1	AC		4771			1839
WD02052641F509218	5		1467			1735
Mercedes-Benz				75		
204 K			185	2320		2320
R25HP1			1125	1225		
CZAA0504			1125	1225		
			95	3750		74
AMG C 43			1800	750	5	
Daimler (D)			225/40	ZR19	93V XL	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/35	ZR19	96V XL	
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W						7/-
EUR06;W:PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0457*34			
Benzin			21.11.16	K	ER697395	
0001	36WD	2996				
P.4: 5500-6000*F.1/F.2:+80 b.						
Anh.Betr.*Fz 1st bei werkseitig montiert.ANK u.ESP m.						
Spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h ge						
m.S.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.10V0 ausgestattet*Datum zur						
Emissionsklasse: 22.12.2016*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Anderer Schaden): Unsachgemäß Instandgesetzt



Rad (Anderer Schaden): Unsachgemäß Instandgesetzt



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)