



Smart forfour Basis 66 kW

EZ 04/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 69.717km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung forfour Basis 66 kW [DE - LimS5 0.9 Turbo EU6, passion, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4530441Y199683	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.717km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.481km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	130 	Seitenteil hinten rechts	120 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	120 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Erhöhte Lackwerte da Fahrzeug derzeit foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Kühlermaske schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: CADMIUM RED
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 5-türig
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Voldach
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System / Seitenairbag | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe 5-Gang |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem Smart |
| • Cool & Audio-Paket | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz |
| • Handschuhfach abschließbar | • Komfort-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Kühlermaske Cadmium-red (Metallic) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sleek-Style-Paket |
| • Sport-Paket | • Tridion-Sicherheitszelle Rot (Farbcode EB6) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Sitzheizung | • AUX-IN-Anschluss |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Sport-Fahrwerk |
| • Sport-Fahrwerk | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Digitales Service Booklet	Zeigen	Alle Jahre	
---------------------------	--------	------------	--


 Nächster Service: Fällig (seit 61 Tagen)

Datum	Typ	Leistung
03.06.2025	Service B	62.481 km
18.06.2024	Service A	54.492 km
25.03.2023	Service B	43.004 km
08.02.2022	Service A	29.225 km
29.01.2021	Service B	15.121 km
06.02.2020	Service A	877 km

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)