



Nissan NV200 Kasten Comfort

EZ 10/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 175.242km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung NV200 Kasten Comfort [DE - Ka4 1.5 dCi EU5, Comfort, 2010 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VSKHBAM20U0137848	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.242km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.359km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi KAT
- Radstand 2725 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoffboden
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 5-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore

☒ 5W/30

☒ Füllgefahr und Karosserieentwässerung, Entleeren des Kühlsystems und der Wasserpumpe, Manutenzione del sistema di raffreddamento e della pompa d'acqua

☒ Klima-Wartung, Entleeren der Klimaanlage, Manutenzione del climatizzatore

☒ Austausch der Zündkerzen, Changerment des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

NISSAN 1217

AUTONHAUS GEMMER GMBH
Bismarckstr. 56379 Singheim
Telefon: 07 25 041 95 30-40
Telefax: 07 25 041 95 30-40

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà

Datum/Date/Date: 22.10.19

Km: 52646

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore

☒ 5W/30

☒ Füllgefahr und Karosserieentwässerung, Entleeren des Kühlsystems und der Wasserpumpe, Manutenzione del sistema di raffreddamento e della pompa d'acqua

☒ Klima-Wartung, Entleeren der Klimaanlage, Manutenzione del climatizzatore

☒ Austausch der Zündkerzen, Changerment des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

NISSAN 0823

AUTONHAUS GEMMER GMBH
Bismarckstr. 56379 Singheim
Telefon: 07 25 041 95 30-40
Telefax: 07 25 041 95 30-40

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà

Datum/Date/Date: 22.10.19

Km: 52646

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore

☒ 5W/30

☒ Füllgefahr und Karosserieentwässerung, Entleeren des Kühlsystems und der Wasserpumpe, Manutenzione del sistema di raffreddamento e della pompa d'acqua

☒ Klima-Wartung, Entleeren der Klimaanlage, Manutenzione del climatizzatore

☒ Austausch der Zündkerzen, Changerment des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

NISSAN 1217

AUTONHAUS GEMMER GMBH
Bismarckstr. 56379 Singheim
Telefon: 07 25 041 95 30-40
Telefax: 07 25 041 95 30-40

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà

Datum/Date/Date: 22.10.19

Km: 52646

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, Entleeren des Motors, Manutenzione del motore

☒ 5W/30

☒ Füllgefahr und Karosserieentwässerung, Entleeren des Kühlsystems und der Wasserpumpe, Manutenzione del sistema di raffreddamento e della pompa d'acqua

☒ Klima-Wartung, Entleeren der Klimaanlage, Manutenzione del climatizzatore

☒ Austausch der Zündkerzen, Changerment des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☒ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☒ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☒ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline


☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Autocenter Leipzig GmbH
Torqueur Straße 108 - 04318 Leipzig
Telefon: (0341) 234 04-32
Telefax: (0341) 234 04-33

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, il prossimo servizio di manutenzione sarà

Datum/Date/Date: 22.11.19

Km: 52646



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)