



Volvo XC90 Inscription AWD

EZ 05/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 263.958km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC90 Inscription AWD [DE - SUV5 D5 AWD EU6, Inscription, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1LCA4BCG1085229	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.958km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 224 PS (165 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 254.112km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Händler Reparierter Motorschaden bei 180.080Km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Einparkhilfe hinten
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket High Performance Sound
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsenergierückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent

• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Heckscheibe heizbar
• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 165 kW Diesel KAT	• Nebelscheinwerfer LED
• Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2984 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Rücksitzbank 3-teilig
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Start/Stop-Anlage
• USB-Schnittstelle	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten verchromt



Sonderausstattung

• Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Business-Paket	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent	• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Stop & Go)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)

• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	• Head-up-Display
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
• Lenkrad heizbar (Leder)	• Navigationssystem Sensus
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Sitzheizung hinten
• Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Volvo ON CALL	• Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
• Winter-Paket	• Xenium-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.05.2016	91044	BAY00027	02	02	0165/04250	220
NLG	M	AK	104950	1031	1958	
VW113480G1085270	114		1732	1768	002131	
VOLVO			00152	00160	002630	002630
ICA1			01300	01390	01390	
ICA18C			01300	01390		
			073	03000		009
XC90			02700	0750		
OLIMO (S)			235/55 R19 101V			
CELANDER-SEPS.BEF			235/55 R19 101V			
MERREWECKYANAGSUS						
7/5/2007/336/2014W			SCHWARTZ		9	
EUROG-WP/27/11/M			04*2007/46*0929*83			
DIESEL			02.10.2015		0104634	
0002	M	3640	01969			
T: 210 BBI KAPSELUNG 10" BEREITUNG +15,1/15,2 GESCH						
WINDIGKEIT/STROM UND WENN T: 210 STUFE FMC AB TAG DER						
FREIHALTUNG						

01.05.2016
 91044
 BAY00027
 02
 02
 0165/04250
 220
 NLG
 M
 AK
 104950
 1031
 1958
 VW113480G1085270
 114
 1732
 1768
 002131
 VOLVO
 00152
 00160
 002630
 002630
 ICA1
 01300
 01390
 01390
 ICA18C
 01300
 01390
 073
 03000
 009
 XC90
 02700
 0750
 OLIMO (S)
 235/55 R19 101V
 CELANDER-SEPS.BEF
 235/55 R19 101V
 MERREWECKYANAGSUS
 7/5/2007/336/2014W
 SCHWARTZ
 9
 EUROG-WP/27/11/M
 04*2007/46*0929*83
 DIESEL
 02.10.2015
 0104634
 0002
 M
 3640
 01969
 T: 210 BBI KAPSELUNG 10" BEREITUNG +15,1/15,2 GESCH
 WINDIGKEIT/STROM UND WENN T: 210 STUFE FMC AB TAG DER
 FREIHALTUNG

01.05.2016
 91044
 BAY00027
 02
 02
 0165/04250
 220
 NLG
 M
 AK
 104950
 1031
 1958
 VW113480G1085270
 114
 1732
 1768
 002131
 VOLVO
 00152
 00160
 002630
 002630
 ICA1
 01300
 01390
 01390
 ICA18C
 01300
 01390
 073
 03000
 009
 XC90
 02700
 0750
 OLIMO (S)
 235/55 R19 101V
 CELANDER-SEPS.BEF
 235/55 R19 101V
 MERREWECKYANAGSUS
 7/5/2007/336/2014W
 SCHWARTZ
 9
 EUROG-WP/27/11/M
 04*2007/46*0929*83
 DIESEL
 02.10.2015
 0104634
 0002
 M
 3640
 01969
 T: 210 BBI KAPSELUNG 10" BEREITUNG +15,1/15,2 GESCH
 WINDIGKEIT/STROM UND WENN T: 210 STUFE FMC AB TAG DER
 FREIHALTUNG

VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCH

Service Nr. 9

Ausgeführt am: 20.05.24
Datum: 15.05.24
Auftrag Nr.: 4241 2333

Art der Serviceleistung: Pflege und Wartung

VOLVO SVENSCAR GmbH
Volvo Pkw-Vertragsservice
Volvo Pkw-Vertragsservice

Service Nr. 10

Ausgeführt am: 23.03.25
Datum: 20.03.2025
Auftrag Nr.: 4251173

Art der Serviceleistung: Pflege und Wartung

VOLVO SVENSCAR GmbH
Volvo Pkw-Vertragsservice
Volvo Pkw-Vertragsservice

Service Nr. 11

Ausgeführt am: 25.03.2016
Datum: 05.03.2016
Auftrag Nr.: 41610509

Art der Serviceleistung: Pflege und Wartung

VOLVO SVENSCAR GmbH
Volvo Pkw-Vertragsservice
Volvo Pkw-Vertragsservice

Volvo Car Corporation

VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCH

Service Nr. 9

Ausgeführt am: 20.05.24
Datum: 15.05.24
Auftrag Nr.: 4241 2333

Art der Serviceleistung: Pflege und Wartung

VOLVO SVENSCAR GmbH
Volvo Pkw-Vertragsservice
Volvo Pkw-Vertragsservice

Service Nr. 10

Ausgeführt am: 23.03.25
Datum: 20.03.2025
Auftrag Nr.: 4251173

Art der Serviceleistung: Pflege und Wartung

VOLVO SVENSCAR GmbH
Volvo Pkw-Vertragsservice
Volvo Pkw-Vertragsservice

Service Nr. 11

Ausgeführt am: 25.03.2016
Datum: 05.03.2016
Auftrag Nr.: 41610509

Art der Serviceleistung: Pflege und Wartung

VOLVO SVENSCAR GmbH
Volvo Pkw-Vertragsservice
Volvo Pkw-Vertragsservice

Volvo Car Corporation



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)