



## Skoda Roomster Fresh

EZ 10/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 138.024km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                       |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Roomster Fresh [DE - Van5 1.4 16V EU5, Fresh, 2013 - 2015] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>TMBNC25J9E5015827                                                              | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>138.024km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                      | Leistung<br>86 PS (63 KW)                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                | Letzter Service<br>134.777km                 | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                            | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2013                                        | Farbe<br>Braun                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                       | CO2-Emissionen<br>152g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>6.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 185  |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 95                                                                                        |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 120                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 100                                                                                       |
| Motorhaube              | 105                      | Heckklappe               | 105                                                                                       |
| Dach                    | 100                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                           |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                           |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                           |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                           |
| Unterer Motorbereich        | Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;                               |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend;<br>Geräusche bei der Lüftung: Rauschen; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modelljahr 2011
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aschenbecher vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Multifunktionsanzeige

- |                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer integriert                   | • Projektor-Scheinwerfer                                     |
| • Radstand 2620 mm                               | • Reserverad in Fahrbereifung                                |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5            | • Scheibenbremse hinten                                      |
| • Seitenairbag vorn                              | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Servolenkung                                   | • Sitz vorn links höhenverstellbar                           |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar              | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fresh                        |
| • Sitzheizung vorn                               | • Sitzsystem im Fond (Varioflex)                             |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Tagfahrlicht abschaltbar                                   |
| • Textilfussmatten                               | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                 |
| • Wegfahrsperre                                  | • Wärmeschutzverglasung getönt                               |
| • Airbag Fahrerseite                             | • Airbag Beifahrerseite                                      |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                     | • Abbiegelicht                                               |
| • Kurvenlicht                                    | • Original Fahrzeug Farbe: Mato-Braun Metallic               |



## Sonderausstattung

---

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| • Ablage-Paket Plus   | • Dachreling          |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenschutzleisten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Brillenfach         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





















|                                                                                                                                      |      |           |                      |      |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|------|----------|-----|
| 17.10.2013                                                                                                                           | 8004 | AEX00090X | 2                    | 1    | 63/5000  | 171 |
| M1                                                                                                                                   | AF   |           | 4214 - 4337          |      | 1684 -   |     |
| TMBNC25J9E5015827                                                                                                                    | 5    |           | 1607 - 1650          |      | 1209 -   |     |
| SKODA                                                                                                                                |      |           |                      | 50   |          |     |
| SJ                                                                                                                                   |      |           | 149                  | 1664 | 1664     |     |
| AFCGGBX01                                                                                                                            |      |           | 850                  | 830  |          |     |
| NFM5FM52T08914N0                                                                                                                     |      |           | 850                  | 830  |          |     |
|                                                                                                                                      |      |           | 73                   | 3750 | 73       |     |
|                                                                                                                                      |      |           | 900                  | 600  | 5        |     |
| ROOMSTER                                                                                                                             |      |           |                      |      |          |     |
| SKODA (CZ)                                                                                                                           |      |           | 185/65 R14 86T       |      |          |     |
| FZ 2 PERS BEF B 8 SPL                                                                                                                |      |           | 185/65 R14 86T       |      |          |     |
| MEHRZWECKFAHRZEUG                                                                                                                    |      |           |                      |      |          |     |
| 715/2007*630/2012J                                                                                                                   |      |           | BRAUN/               | 8/   |          |     |
| EURO5;LPI/C; M, N1J                                                                                                                  |      |           | e11*2001/116*0291*39 |      |          |     |
| BENZIN                                                                                                                               |      |           | 19.04.2013           | K    | VX502007 |     |
| 0001                                                                                                                                 | 3510 | 1390      |                      |      |          |     |
| 7.2/8.2+32 B ANHAENGE BETRIEB* TECHN. ZUL. GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 2564KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.10.2013* |      |           |                      |      |          |     |







# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)





Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)





Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden, Kratzer, Delle)