



Peugeot 208 Allure

EZ 07/2024 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 43.418km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Allure [DE - LimS5 1.2 PureTech 100 EU6e, Allure, (Facelift) 2024 - 2025]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VR3UPHNE6R5076143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.418km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.462km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	85	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrik-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Fußraumleuchte vorn LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze, schwarz glänzend
- Heckspoiler
- Heckspoiler schwarz glänzend

• Infotainment-System i-Connect	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kartentasche an Vordersitze	• Kindersicherung elektrisch
• Kombiinstrument mit Matrix-Display	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kühlergrill verchromt
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech	• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Parkbremse elektrisch
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Schaltpunktanzeige	• Scheinwerfer Eco-LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verzurrösen Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, rechts	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn links
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fensterheber elektrisch vorn rechts
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Klimaautomatik
• Radioempfang digital	• Innenausstattung: Ziernähte farbig
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA



Sonderausstattung


• Reserveradhalterung Mulde	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic	• Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











16.07.2024	2525	AB0000073	2	1	74/5500	189
M1	AB		4055		1745	
VR3UPHNE6R5076143			1485		1165	
PEUGEOT				55	4	
U			116	1595	1595	
HNEK-K11500			890	870		
			890	870		
			74	3750	67	
20B			1200	580	5	
STELLANTIS (F)			195/55 R16 91H			
P.z. Pers.bef.b. 8.50l.			195/55 R16 91H			
Schragheckklimatisierung						
715/2007*2023/443CA			Schwarz		9	
EURO6:WLTP:EAPlTCM: N1, N2			e2*2007/46*0639*31			
Benzin			19.04.2024			
101	3CEA	1199		K	5	GY845485

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Servicebedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

RECHNUNGSAUFTRAG

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Die neuen Instandhaltungsaufträge des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen zusammen mit allen Reparaturunterlagen an den neuen Besitzer weitergegeben werden. Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, sonst die Bedingungen der PEUGEOT-Hausratgarantie erfüllt werden.

Wartungsdatum: 24.05.2025 **km:** 20554

☒ Normale Betriebsbedingungen ☐ Erweiterte Einsatzbedingungen

Regelmäßige Wartung
Stempel:
Arbeitszeit: 15.3712 unter
Tel. 03871/9320-0
www.peugeot-wartung.de

Wartungsdatum: 24.05.2026 **km:** 40462 km

☒ Normale Betriebsbedingungen ☐ Erweiterte Einsatzbedingungen


Arbeitszeit: 15.3712 unter
Stempel:
Tel. 03871/9320-0
www.peugeot-wartung.de

Wartungsdatum: 24.05.2027 **km:** 60424

Arbeitszeit: 15.3712 unter
Stempel:
Tel. 03871/9320-0
www.peugeot-wartung.de

Wartungsdatum: 24.05.2028 **km:** 80424

Arbeitszeit: 15.3712 unter
Stempel:
Tel. 03871/9320-0
www.peugeot-wartung.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)




Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)