



Dacia Duster Prestige+ 4WD

EZ 06/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 88.337km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige+ 4WD [DE - SUV5 1.3 TCe 150 EU6d, Prestige + 4WD GPF, (Facelift) 2022 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD40X69043989	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.337km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.480km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel silber
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Essential-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System seitlich

• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,3 Ltr. - 110 kW TCE KAT	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Radstand 2673 mm
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sicherheits-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Prestige	• Sitzheizung vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Technik-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Türverkleidung Leder-Optik
• Unterfahrschutz Silber	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre mit Transponder	• Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree
• Radioempfang Digital (DAB)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Lenkrad (Leder-Optik)
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Kamerasystem Multiview
• Rückfahrkamera	



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Blende fehlt,



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)