



Nissan X-Trail Acenta

EZ 07/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 171.987km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Acenta [DE - SUV5 1.6 dCi EU6, Acenta 4x2, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCAT32U0055487	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.234km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	155 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	160 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	160 
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	150 
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Fahrassistenz-Paket Acenta
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitz vorn rechts
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Komfortsitz vorn links
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2706 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank verschiebbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Original Fahrzeug Farbe: GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor | • Metallic-Lackierung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services |
| • Rückfahrkamera | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)




Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)