CarOnSale

BMW 118d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2025	32.450km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118d	KATEGORIE Limousine
FIN WBA11GF0107S27204	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.450km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.091km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn
- BMW Live Cockpit Plus
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- M Sport
- Parkassistent-Paket
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhängerassistent
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsassistent
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel KAT (B47)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Graphit
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Dachhimmel Anthrazit
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lichtassistent (Follow me home)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Warndreieck
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Sitzheizung vorn
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























PARKEN
Hinten
SCHLAGER
13:17

SCHLAGER
13:17
Suche
Fahrzeug zentrieren




SERVICEBEDARF
SCHLAGER
13:14
Service Historie
Service Partner
OK Motoröl
18.11.2027, in 26000 km
OK Fahrzeug-Check
18.11.2027, in 26000 km
OK Bremsflüssigkeit
OK Service:
Am 18.11.2025 bei 29091 km
Service Partner: BMW 00193
OK Service:
Am 13.01.2025 bei 4 km
Service Partner: BMW 00193





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)