



Nissan X-Trail Tekna

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 118.827km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Tekna [DE - SUV5 1.6 dCi EU5, Tekna 4x2, 2014 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCAT32U0025596	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.827km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.540km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	70	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	85	Heckklappe	-
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Rumpfmotor am Ölkühler geplatzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor + Safety-Shield-Paket 360°
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Fahrassistenz-Paket Tekna
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfortsitz vorn links	• Komfortsitz vorn rechts
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2706 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Style-Paket
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Nissan Safety-Shield-Paket 360°	• Einparkhilfe elektronisch
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Radioempfang digital (DAB)
• Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services	• Rückfahrkamera
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Bluetooth-Schnittstelle
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Dachreling silber
• Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch	• Schließ-/Startsystem intelligent key
• Start-Stop-Knopf	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













25.02.2016	1329	AIB00080	2	12	96/4000	180
M1	AF		4640			1820-1830
JN1TCAT32U0025596	7		1705-1710			1675-1742
NISSAN				75		
T32			139	2140		2140
A			1080	1075		
A09			1080	1075		
NISSAN X-TRAIL			73	3000		88
NISSAN (CH)			1500	750	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl						
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2015/45W						
EURO6.W.P/Ct. M. N11						
Diesel						
0002	36W0	1598				
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*O.1:2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL			Schwarz		9	
GES-MASS E. ZUGKOMBINATION MAX 3640KG BIS 12% STEIG.OD MAX			e13*2007/46*1456*07			
4140KG BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.02.2016			16.10.2015		K	EP775382

NISSAN 1767

NISSAN X-TRAIL

NISSAN (CH)

NISSAN T32

NISSAN A09

NISSAN 715/2007*2015/45W

NISSAN EURO6.W.P/Ct. M. N11

NISSAN Diesel

NISSAN 0002

NISSAN 36W0

NISSAN 1598

NISSAN STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*O.1:2000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL

NISSAN GES-MASS E. ZUGKOMBINATION MAX 3640KG BIS 12% STEIG.OD MAX

NISSAN 4140KG BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.02.2016

Wartungsnachweise

Quittances d'entretien

Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

NISSAN 1767

Matten GmbH

Kundennummer 43-42

12287 Bünde

Telefon 0523/9226-0

Fax 0523/9226-30

05.06.26

11.15.40

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:

11.15.40

Wartungsnachweise

Quittances d'entretien

Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☒ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

NISSAN 1767

Matten GmbH

Kundennummer 43-42

12287 Bünde

Telefon 0523/9226-0

Fax 0523/9226-30

28.2.2022

23.582

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:

28.2.2022

23.582



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Heckklappe (Anderer Schaden): Motorenöl auf dem Lack

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)