



Hyundai ix35 Style AWD

EZ 08/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 155.739km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung ix35 Style AWD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU5, Style AWD, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJU81VDFJ702230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.739km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 130.724km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
• Hochtöner	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik, Rückfahrmonitor
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht-aus-Automatik	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT	• Plus-Paket
• Radstand 2640 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger lackiert
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Traktionskontrolle (TCS)	• Trend-Paket
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• Xenon-Scheinwerfer
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Nebelscheinwerfer	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• Bluetooth-Schnittstelle	• Einparkhilfe hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung hinten	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenkrad (Leder)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Smart-Key	• Start-Stop-Knopf
• Rückfahrkamera	• Lenkrad heizbar
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Einparkhilfe hinten
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung hinten



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1. **Kontaktdaten**
 2. **Angaben zum Auftraggeber**
 3. **Angaben zum Auftragnehmer**
 4. **Angaben zum Auftrag**
 5. **Angaben zum Auftraggeber**
 6. **Angaben zum Auftragnehmer**
 7. **Angaben zum Auftrag**
 8. **Angaben zum Auftraggeber**
 9. **Angaben zum Auftragnehmer**
 10. **Angaben zum Auftrag**
 11. **Angaben zum Auftraggeber**
 12. **Angaben zum Auftragnehmer**
 13. **Angaben zum Auftrag**
 14. **Angaben zum Auftraggeber**
 15. **Angaben zum Auftragnehmer**
 16. **Angaben zum Auftrag**
 17. **Angaben zum Auftraggeber**
 18. **Angaben zum Auftragnehmer**
 19. **Angaben zum Auftrag**
 20. **Angaben zum Auftraggeber**
 21. **Angaben zum Auftragnehmer**
 22. **Angaben zum Auftrag**
 23. **Angaben zum Auftraggeber**
 24. **Angaben zum Auftragnehmer**
 25. **Angaben zum Auftrag**
 26. **Angaben zum Auftraggeber**
 27. **Angaben zum Auftragnehmer**
 28. **Angaben zum Auftrag**
 29. **Angaben zum Auftraggeber**
 30. **Angaben zum Auftragnehmer**
 31. **Angaben zum Auftrag**
 32. **Angaben zum Auftraggeber**
 33. **Angaben zum Auftragnehmer**
 34. **Angaben zum Auftrag**
 35. **Angaben zum Auftraggeber**
 36. **Angaben zum Auftragnehmer**
 37. **Angaben zum Auftrag**
 38. **Angaben zum Auftraggeber**
 39. **Angaben zum Auftragnehmer**
 40. **Angaben zum Auftrag**
 41. **Angaben zum Auftraggeber**
 42. **Angaben zum Auftragnehmer**
 43. **Angaben zum Auftrag**
 44. **Angaben zum Auftraggeber**
 45. **Angaben zum Auftragnehmer**
 46. **Angaben zum Auftrag**
 47. **Angaben zum Auftraggeber**
 48. **Angaben zum Auftragnehmer**
 49. **Angaben zum Auftrag**
 50. **Angaben zum Auftraggeber**
 51. **Angaben zum Auftragnehmer**
 52. **Angaben zum Auftrag**
 53. **Angaben zum Auftraggeber**
 54. **Angaben zum Auftragnehmer**
 55. **Angaben zum Auftrag**
 56. **Angaben zum Auftraggeber**
 57. **Angaben zum Auftragnehmer**
 58. **Angaben zum Auftrag**
 59. **Angaben zum Auftraggeber**
 60. **Angaben zum Auftragnehmer**
 61. **Angaben zum Auftrag**
 62. **Angaben zum Auftraggeber**
 63. **Angaben zum Auftragnehmer**
 64. **Angaben zum Auftrag**
 65. **Angaben zum Auftraggeber**
 66. **Angaben zum Auftragnehmer**
 67. **Angaben zum Auftrag**
 68. **Angaben zum Auftraggeber**
 69. **Angaben zum Auftragnehmer**
 70. **Angaben zum Auftrag**
 71. **Angaben zum Auftraggeber**
 72. **Angaben zum Auftragnehmer**
 73. **Angaben zum Auftrag**
 74. **Angaben zum Auftraggeber**
 75. **Angaben zum Auftragnehmer**
 76. **Angaben zum Auftrag**
 77. **Angaben zum Auftraggeber**
 78. **Angaben zum Auftragnehmer**
 79. **Angaben zum Auftrag**
 80. **Angaben zum Auftraggeber**
 81. **Angaben zum Auftragnehmer**
 82. **Angaben zum Auftrag**
 83. **Angaben zum Auftraggeber**
 84. **Angaben zum Auftragnehmer**
 85. **Angaben zum Auftrag**
 86. **Angaben zum Auftraggeber**
 87. **Angaben zum Auftragnehmer**
 88. **Angaben zum Auftrag**
 89. **Angaben zum Auftraggeber**
 90. **Angaben zum Auftragnehmer**
 91. **Angaben zum Auftrag**
 92. **Angaben zum Auftraggeber**
 93. **Angaben zum Auftragnehmer**
 94. **Angaben zum Auftrag**
 95. **Angaben zum Auftraggeber**
 96. **Angaben zum Auftragnehmer**
 97. **Angaben zum Auftrag**
 98. **Angaben zum Auftraggeber**
 99. **Angaben zum Auftragnehmer**
 100. **Angaben zum Auftrag**

HYUNDAI		PERIODIC MAINTENANCE RECORDS	
Model: Hyundai Year: 2006 Engine: 2.4L		Model: Hyundai Year: 2006 Engine: 2.4L	
1st scheduled maintenance - 3,000 miles / 3 months Mileage: 3000 Time: 03/28/06 Date: 03/28/06 Time: 03:28 Location: Hyundai Technician: Hyundai Comments:		2nd scheduled maintenance - 6,000 miles / 6 months Mileage: 6000 Time: 07/28/06 Date: 07/28/06 Time: 07:28 Location: Hyundai Technician: Hyundai Comments:	
3rd scheduled maintenance - 9,000 miles / 9 months Mileage: 9000 Time: 11/28/06 Date: 11/28/06 Time: 11:28 Location: Hyundai Technician: Hyundai Comments:		4th scheduled maintenance - 12,000 miles / 12 months Mileage: 12000 Time: 03/28/07 Date: 03/28/07 Time: 03:28 Location: Hyundai Technician: Hyundai Comments:	

HYUNDAI		HYUNDAI	
Model / Model	36.465	Model / Model	36.465
Serial Date	16.10.19	Serial Date	16.10.19
Engine No.	1917	Engine No.	1917
Chassis Address	87600 Kollerschulden	Chassis Address	87600 Kollerschulden
Next service before	09/10/20	Next service before	09/10/20
Next service before	09/10/20	Next service before	09/10/20
Next service before	09/10/20	Next service before	09/10/20

MEMORANDUM OF REGISTRATION		ДОГОВОР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ	
Vehicle Identification Number	THA548NVDJY028020	Delivery date	16.10.19
Registration Number	THA548NVDJY028020	License No.	1917
I acknowledge that I have received Hyundai Manufacturer's warranty and owner's responsibilities, and that my dealer has explained to me.		Заявявам, че съм запознат с гаранционните условия на производителя Hyundai и задълженията на собственика, и заявявам, че моят Hyundai dealer ми е разяснил същите.	
Terms and conditions of warranty.		1. Термина и условията на гаранцията.	
Importance of required periodic maintenance service.		2. Необходимостта и важността за периодична поддръжка и обслужване.	
Owner's name / Име на собственика		First Name / Име	
Last Name / Фамилия			
Address / Адрес		State / Област	ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС
City / Град			СОФИЯ
Dealer's Name and Address / Име и Адрес на търговеца		Date / Дата	16.10.19
		Signature / Подпис	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)