



Mercedes-Benz C 220 T d 4Matic

EZ 04/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 191.071km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 T d 4Matic [DE - Kb5 C 220 d EU6d, 4Matic Avantgarde, 2021 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2062051F055508	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.071km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 180.254km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	85	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug war Beklebt/Foliert, Klebereste sind noch zu sehen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Motorhaube mit Powerdome
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Avantgarde Interieur |
| • Digital Light | • Digitales Instrumenten-Display |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Fahrassistentz-Paket Plus |
| • Fahrassistentz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) | • Fahrassistentz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic | • Fahrassistentz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic |
| • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Lenk-Assistent | • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent | • Fahrassistentz-System: aktiver Stauassistent |
| • Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie | • Infotainment-Paket |
| • Infotainment-Paket Advanced | • Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber |
| • Innenhimmel schwarz | • Kamerasystem 360 Grad |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Komfort-Paket Advanced |
| • Komfortsitze vorn | • Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Licht-Paket Advanced | • Media-Display |
| • Mittelkonsole Rautenoptik | • Multimediasystem MBUX Entertainment |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • PRE-SAFE-System Impuls Seite | • Park-Paket |
| • Park-Paket Advanced | • Park-Paket mit 360° Kamera |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenairbag (Sidebag) hinten |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Seitenscheiben vorn Akustikglas |
| • Service-System: MBUX Navigation Premium | • Service-System: MBUX Navigation Premium |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitze vorn: Klimatisierung |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Smartphone integriert | • Sound-System |


- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion
- Zentral-Display (OLED)



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.04.2022	222	BBU00077	02	02	0147/03600	237
M1		AC	04793	-	-	1900
WIK2062051F055508		8	1491	-	-	001840
Mercedes-Benz					00075	-
R2CS			0132		002410	2410
H204T1			01175		01340	-
C2AL050A			01175		01340	-
			069		02700	063
C 220 d 4MATIC			01800		0750	5
Mercedes-Benz			225/50 R17 94Y			
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AF					schwarz	9
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1					e1*2018/458*00017*03	
Hybr. Diesel/E					23.02.2022	K GJ446428
0010		36AH	01993			
7.2/B.2:+100 B.ANH.BETR.*FE IST BEI WERKSSEITIG MONTIE						
RT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE						
MPD 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.Z. 9.AUSN.VO.Z.STVOAUSGESTA						
TTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.04.2022*						

Das Fahrzeug wurde im I-KFZ-Verfahren am 15. Mai 2026 außer Betrieb gesetzt.

98c8ecf
dokumentiert
nicht gültig

Stadt Karlsruhe
Ordnungs- und Bürgeramt
Kfz-Zulassungsbehörde

Unterschrift

zur Beachtung!

Die Angaben stellen die Angaben der Fahrzeugbesitzer dar. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern.

1. Fahrzeugbesitzer

2. Fahrzeugbesitzer

3. Fahrzeugbesitzer

4. Fahrzeugbesitzer

5. Fahrzeugbesitzer

6. Fahrzeugbesitzer

7. Fahrzeugbesitzer

8. Fahrzeugbesitzer

9. Fahrzeugbesitzer

10. Fahrzeugbesitzer

11. Fahrzeugbesitzer

12. Fahrzeugbesitzer

13. Fahrzeugbesitzer

14. Fahrzeugbesitzer

15. Fahrzeugbesitzer

16. Fahrzeugbesitzer

17. Fahrzeugbesitzer

18. Fahrzeugbesitzer

19. Fahrzeugbesitzer

20. Fahrzeugbesitzer

21. Fahrzeugbesitzer

22. Fahrzeugbesitzer

23. Fahrzeugbesitzer

24. Fahrzeugbesitzer

25. Fahrzeugbesitzer

26. Fahrzeugbesitzer

27. Fahrzeugbesitzer

28. Fahrzeugbesitzer

29. Fahrzeugbesitzer

30. Fahrzeugbesitzer

31. Fahrzeugbesitzer

32. Fahrzeugbesitzer

33. Fahrzeugbesitzer

34. Fahrzeugbesitzer

35. Fahrzeugbesitzer

36. Fahrzeugbesitzer

37. Fahrzeugbesitzer

38. Fahrzeugbesitzer

39. Fahrzeugbesitzer

40. Fahrzeugbesitzer

41. Fahrzeugbesitzer

42. Fahrzeugbesitzer

43. Fahrzeugbesitzer

44. Fahrzeugbesitzer

45. Fahrzeugbesitzer

46. Fahrzeugbesitzer

47. Fahrzeugbesitzer

48. Fahrzeugbesitzer

49. Fahrzeugbesitzer

50. Fahrzeugbesitzer

51. Fahrzeugbesitzer

52. Fahrzeugbesitzer

53. Fahrzeugbesitzer

54. Fahrzeugbesitzer

55. Fahrzeugbesitzer

56. Fahrzeugbesitzer

57. Fahrzeugbesitzer

58. Fahrzeugbesitzer

59. Fahrzeugbesitzer

60. Fahrzeugbesitzer

61. Fahrzeugbesitzer

62. Fahrzeugbesitzer

63. Fahrzeugbesitzer

64. Fahrzeugbesitzer

65. Fahrzeugbesitzer

66. Fahrzeugbesitzer

67. Fahrzeugbesitzer

68. Fahrzeugbesitzer

69. Fahrzeugbesitzer

70. Fahrzeugbesitzer

71. Fahrzeugbesitzer

72. Fahrzeugbesitzer

73. Fahrzeugbesitzer

74. Fahrzeugbesitzer

75. Fahrzeugbesitzer

76. Fahrzeugbesitzer

77. Fahrzeugbesitzer

78. Fahrzeugbesitzer

79. Fahrzeugbesitzer

80. Fahrzeugbesitzer

81. Fahrzeugbesitzer

82. Fahrzeugbesitzer

83. Fahrzeugbesitzer

84. Fahrzeugbesitzer

85. Fahrzeugbesitzer

86. Fahrzeugbesitzer

87. Fahrzeugbesitzer

88. Fahrzeugbesitzer

89. Fahrzeugbesitzer

90. Fahrzeugbesitzer

91. Fahrzeugbesitzer

92. Fahrzeugbesitzer

93. Fahrzeugbesitzer

94. Fahrzeugbesitzer

95. Fahrzeugbesitzer

96. Fahrzeugbesitzer

97. Fahrzeugbesitzer

98. Fahrzeugbesitzer

99. Fahrzeugbesitzer

100. Fahrzeugbesitzer

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
3029523

Das Fahrzeug wurde am 15. Mai 2026 außer Betrieb gesetzt.

98c8ecf
dokumentiert
nicht gültig

Stadt Karlsruhe
Ordnungs- und Bürgeramt
Kfz-Zulassungsbehörde

Unterschrift

zur Beachtung!

Die Angaben stellen die Angaben der Fahrzeugbesitzer dar. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern.

1. Fahrzeugbesitzer

2. Fahrzeugbesitzer

3. Fahrzeugbesitzer

4. Fahrzeugbesitzer

5. Fahrzeugbesitzer

6. Fahrzeugbesitzer

7. Fahrzeugbesitzer

8. Fahrzeugbesitzer

9. Fahrzeugbesitzer

10. Fahrzeugbesitzer

11. Fahrzeugbesitzer

12. Fahrzeugbesitzer

13. Fahrzeugbesitzer

14. Fahrzeugbesitzer

15. Fahrzeugbesitzer

16. Fahrzeugbesitzer

17. Fahrzeugbesitzer

18. Fahrzeugbesitzer

19. Fahrzeugbesitzer

20. Fahrzeugbesitzer

21. Fahrzeugbesitzer

22. Fahrzeugbesitzer

23. Fahrzeugbesitzer

24. Fahrzeugbesitzer

25. Fahrzeugbesitzer

26. Fahrzeugbesitzer

27. Fahrzeugbesitzer

28. Fahrzeugbesitzer

29. Fahrzeugbesitzer

30. Fahrzeugbesitzer

31. Fahrzeugbesitzer

32. Fahrzeugbesitzer

33. Fahrzeugbesitzer

34. Fahrzeugbesitzer

35. Fahrzeugbesitzer

36. Fahrzeugbesitzer

37. Fahrzeugbesitzer

38. Fahrzeugbesitzer

39. Fahrzeugbesitzer

40. Fahrzeugbesitzer

41. Fahrzeugbesitzer

42. Fahrzeugbesitzer

43. Fahrzeugbesitzer

44. Fahrzeugbesitzer

45. Fahrzeugbesitzer

46. Fahrzeugbesitzer

47. Fahrzeugbesitzer

48. Fahrzeugbesitzer

49. Fahrzeugbesitzer

50. Fahrzeugbesitzer

51. Fahrzeugbesitzer

52. Fahrzeugbesitzer

53. Fahrzeugbesitzer

54. Fahrzeugbesitzer

55. Fahrzeugbesitzer

56. Fahrzeugbesitzer

57. Fahrzeugbesitzer

58. Fahrzeugbesitzer

59. Fahrzeugbesitzer

60. Fahrzeugbesitzer

61. Fahrzeugbesitzer

62. Fahrzeugbesitzer

63. Fahrzeugbesitzer

64. Fahrzeugbesitzer

65. Fahrzeugbesitzer

66. Fahrzeugbesitzer

67. Fahrzeugbesitzer

68. Fahrzeugbesitzer

69. Fahrzeugbesitzer

70. Fahrzeugbesitzer

71. Fahrzeugbesitzer

72. Fahrzeugbesitzer

73. Fahrzeugbesitzer

74. Fahrzeugbesitzer

75. Fahrzeugbesitzer

76. Fahrzeugbesitzer

77. Fahrzeugbesitzer

78. Fahrzeugbesitzer

79. Fahrzeugbesitzer

80. Fahrzeugbesitzer

81. Fahrzeugbesitzer

82. Fahrzeugbesitzer

83. Fahrzeugbesitzer

84. Fahrzeugbesitzer

85. Fahrzeugbesitzer

86. Fahrzeugbesitzer

87. Fahrzeugbesitzer

88. Fahrzeugbesitzer

89. Fahrzeugbesitzer

90. Fahrzeugbesitzer

91. Fahrzeugbesitzer

92. Fahrzeugbesitzer

93. Fahrzeugbesitzer

94. Fahrzeugbesitzer

95. Fahrzeugbesitzer

96. Fahrzeugbesitzer

97. Fahrzeugbesitzer

98. Fahrzeugbesitzer

99. Fahrzeugbesitzer

100. Fahrzeugbesitzer

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)