



Mercedes-Benz C 180 Kompressor

EZ 11/2004 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 175.502km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 Kompressor [DE - Kb5 C 180 K EU4, Classic, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN WDB2032461F639035	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.502km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 171.196km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 214g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ - UNILACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Kindersitz integriert
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Dachantenne
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.11.2004	0710	56604X8	02	01	0105/05200	213
01		0200			1728	
WDB2032461F639035		5			001555	
203 K				002060	002060	
				00975	01125	
				00975	01125	
				076		074
				01500	0750	005
DAIMLERCHRYSLER (D)				205/55R16 91V		
PERSONENKRAFTWAGEN				205/55R16 91V		
GESCHLOSSEN						
				SCHWARZ		9
EURO 4				E1*98/14*0158*12		
BENZIN				19.04.2004	A	FD938414
0001	0462	01796				
ZU 18-20:H.BIS 1490*ZU 7.1:H.1160				B.ANH-BETR.*AHK GEN.		
:E1 00-0909 FALLS WERKS.MONT.*						

03.11.2004 (FSP) 0462

0462

BUNDESSTADT BONN
Der Oberbürgermeister

LA. 3.11.2004

ZBI 219172865

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik Deutschland

03.11.2004

0462

FD938414

03.11.2004

0462

FD938414

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Lose



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)