

MAXUS EDELVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C4NA126698




Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	30/05/2023	103726 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorabdeckung / -	Kratzer	Ersetzen
			
002	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
			
003	Klebesatz / Vorne	Gebrochen	Ersetzen

004	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
005	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
006	Polster Sitzfläche / Vorne Links	Riss	Ersetzen
			
007	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
008	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
			
009	Türzierleiste / Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
010	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren

			
011	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
012	Schriftzug Tür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
			
013	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
014	Laderaum / -	Delle	Akzeptabel
			
015	Stoßfänger / Hinten Links Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
			
016	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			

017	Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			
018	Zierleiste Seitenwand / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			
019	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Ersetzen
			
020	Zierleiste Seitenwand / Links	Kratzer	Ersetzen
			
021	Schweller / Hinten Links	Delle	Reparieren
			
022	Schweller / Links	Delle	Reparieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	BARUM	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Motorabdeckung / - / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag




Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss




Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Gebrochen



Türzierleiste / Rechts / Gebrochen



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Gebrochen



Schriftzug Tür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Laderaum / - / Delle



Laderaum / - / Delle



Laderaum / - / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle