



Renault Koleos BOSE Edition

EZ 07/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 123.655km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Koleos BOSE Edition [DE - SUV5 2.0 dCi 150 FAP EU5, BOSE Edition 4x4, (Facelift) 2012 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1VY5KGNUC455230	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.655km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2025 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckklappe geteilt (Cityklappe)
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegelgehäuse Mattchrom
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar

• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kühlergrilleinsätze Chrom-Optik, matt
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Look-Paket
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP KAT
• Navigationssystem Carminat TomTom	• Nebelscheinwerfer
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2690 mm
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sound-System BOSE	• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
• Stoßfänger Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Einreise genehmigung (Art. 1)



Die Europäische Gemeinschaft ist eine der vier Säulen der Europäischen Union. Die Europäische Union ist eine politische Union aus Mitgliedstaaten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit zu vertiefen und die Einheit der Währung zu verwirklichen. Die Europäische Union ist eine der größten und erfolgreichsten Organisationen der Welt. Die Europäische Gemeinschaft ist eine der vier Säulen der Europäischen Union. Die Europäische Union ist eine politische Union aus Mitgliedstaaten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit zu vertiefen und die Einheit der Währung zu verwirklichen. Die Europäische Union ist eine der größten und erfolgreichsten Organisationen der Welt.

Bestimmungsort (Art. 1)

Art. 1

Bestimmungsort (Art. 1)

Art. 1

Art. 1

Bestimmungsort (Art. 1)

Art. 1





Art. 1

Bestimmungsort (Art. 1)

Art. 1

Art. 1

Bestimmungsort (Art. 1)

Art. 1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)