



Audi Q3

EZ 12/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 75.488km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U3GR051407	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.488km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.216km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

“Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.”

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|--|
| • Karosserie: 4-türig | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI |
| • Radstand 2603 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Voll-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Tagfahrlicht LED | • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: S line Style | • Dachreling |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Sound-System BOSE | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Innenlicht-Paket LED |
| • Exterieur-Paket S line | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder | • Sportsitze vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Licht- und Regensensor |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Fahrer-Informations-System (FIS) |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Sitzheizung vorn |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Winterbereifung zusätzlich | • Audi music interface |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









F191140	 Europäische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland Zulassungserklärung Teil II		
	Diese Zulassungserklärung ist zu verwenden für die Zulassung von Fahrzeugen, die in der Europäischen Union zugelassen sind und die in der Europäischen Union zugelassen sind. Diese Zulassungserklärung ist zu verwenden für die Zulassung von Fahrzeugen, die in der Europäischen Union zugelassen sind und die in der Europäischen Union zugelassen sind. Diese Zulassungserklärung ist zu verwenden für die Zulassung von Fahrzeugen, die in der Europäischen Union zugelassen sind und die in der Europäischen Union zugelassen sind.		
Zulassungserklärung Teil II			
1. Fahrzeugkategorie 2. Fahrzeugtyp 3. Fahrzeugnummer 4. Fahrzeugtyp 5. Fahrzeugnummer 6. Fahrzeugtyp 7. Fahrzeugnummer 8. Fahrzeugtyp 9. Fahrzeugnummer 10. Fahrzeugtyp 11. Fahrzeugnummer 12. Fahrzeugtyp 13. Fahrzeugnummer 14. Fahrzeugtyp 15. Fahrzeugnummer 16. Fahrzeugtyp 17. Fahrzeugnummer 18. Fahrzeugtyp 19. Fahrzeugnummer 20. Fahrzeugtyp 21. Fahrzeugnummer 22. Fahrzeugtyp 23. Fahrzeugnummer 24. Fahrzeugtyp 25. Fahrzeugnummer 26. Fahrzeugtyp 27. Fahrzeugnummer 28. Fahrzeugtyp 29. Fahrzeugnummer 30. Fahrzeugtyp 31. Fahrzeugnummer 32. Fahrzeugtyp 33. Fahrzeugnummer 34. Fahrzeugtyp 35. Fahrzeugnummer 36. Fahrzeugtyp 37. Fahrzeugnummer 38. Fahrzeugtyp 39. Fahrzeugnummer 40. Fahrzeugtyp 41. Fahrzeugnummer 42. Fahrzeugtyp 43. Fahrzeugnummer 44. Fahrzeugtyp 45. Fahrzeugnummer 46. Fahrzeugtyp 47. Fahrzeugnummer 48. Fahrzeugtyp 49. Fahrzeugnummer 50. Fahrzeugtyp 51. Fahrzeugnummer 52. Fahrzeugtyp 53. Fahrzeugnummer 54. Fahrzeugtyp 55. Fahrzeugnummer 56. Fahrzeugtyp 57. Fahrzeugnummer 58. Fahrzeugtyp 59. Fahrzeugnummer 60. Fahrzeugtyp 61. Fahrzeugnummer 62. Fahrzeugtyp 63. Fahrzeugnummer 64. Fahrzeugtyp 65. Fahrzeugnummer 66. Fahrzeugtyp 67. Fahrzeugnummer 68. Fahrzeugtyp 69. Fahrzeugnummer 70. Fahrzeugtyp 71. Fahrzeugnummer 72. Fahrzeugtyp 73. Fahrzeugnummer 74. Fahrzeugtyp 75. Fahrzeugnummer 76. Fahrzeugtyp 77. Fahrzeugnummer 78. Fahrzeugtyp 79. Fahrzeugnummer 80. Fahrzeugtyp 81. Fahrzeugnummer 82. Fahrzeugtyp 83. Fahrzeugnummer 84. Fahrzeugtyp 85. Fahrzeugnummer 86. Fahrzeugtyp 87. Fahrzeugnummer 88. Fahrzeugtyp 89. Fahrzeugnummer 90. Fahrzeugtyp 91. Fahrzeugnummer 92. Fahrzeugtyp 93. Fahrzeugnummer 94. Fahrzeugtyp 95. Fahrzeugnummer 96. Fahrzeugtyp 97. Fahrzeugnummer 98. Fahrzeugtyp 99. Fahrzeugnummer 100. Fahrzeugtyp 101. Fahrzeugnummer 102. Fahrzeugtyp 103. Fahrzeugnummer 104. Fahrzeugtyp 105. Fahrzeugnummer 106. Fahrzeugtyp 107. Fahrzeugnummer 108. Fahrzeugtyp 109. Fahrzeugnummer 110. Fahrzeugtyp 111. Fahrzeugnummer 112. Fahrzeugtyp 113. Fahrzeugnummer 114. Fahrzeugtyp 115. Fahrzeugnummer 116. Fahrzeugtyp 117. Fahrzeugnummer 118. Fahrzeugtyp 119. Fahrzeugnummer 120. Fahrzeugtyp 121. Fahrzeugnummer 122. Fahrzeugtyp 123. Fahrzeugnummer 124. Fahrzeugtyp 125. Fahrzeugnummer 126. Fahrzeugtyp 127. Fahrzeugnummer 128. Fahrzeugtyp 129. Fahrzeugnummer 130. Fahrzeugtyp 131. Fahrzeugnummer 132. Fahrzeugtyp 133. Fahrzeugnummer 134. Fahrzeugtyp 135. Fahrzeugnummer 136. Fahrzeugtyp 137. Fahrzeugnummer 138. Fahrzeugtyp 139. Fahrzeugnummer 140. Fahrzeugtyp 141. Fahrzeugnummer 142. Fahrzeugtyp 143. Fahrzeugnummer 144. Fahrzeugtyp 145. Fahrzeugnummer 146. Fahrzeugtyp 147. Fahrzeugnummer 148. Fahrzeugtyp 149. Fahrzeugnummer 150. Fahrzeugtyp 151. Fahrzeugnummer 152. Fahrzeugtyp 153. Fahrzeugnummer 154. Fahrzeugtyp 155. Fahrzeugnummer 156. Fahrzeugtyp 157. Fahrzeugnummer 158. Fahrzeugtyp 159. Fahrzeugnummer 160. Fahrzeugtyp 161. Fahrzeugnummer 162. Fahrzeugtyp 163. Fahrzeugnummer 164. Fahrzeugtyp 165. Fahrzeugnummer 166. Fahrzeugtyp 167. Fahrzeugnummer 168. Fahrzeugtyp 169. Fahrzeugnummer 170. Fahrzeugtyp 171. Fahrzeugnummer 172. Fahrzeugtyp 173. Fahrzeugnummer 174. Fahrzeugtyp 175. Fahrzeugnummer 176. Fahrzeugtyp 177. Fahrzeugnummer 178. Fahrzeugtyp 179. Fahrzeugnummer 180. Fahrzeugtyp 181. Fahrzeugnummer 182. Fahrzeugtyp 183. Fahrzeugnummer 184. Fahrzeugtyp 185. Fahrzeugnummer 186. Fahrzeugtyp 187. Fahrzeugnummer 188. Fahrzeugtyp 189. Fahrzeugnummer 190. Fahrzeugtyp 191. Fahrzeugnummer 192. Fahrzeugtyp 193. Fahrzeugnummer 194. Fahrzeugtyp 195. Fahrzeugnummer 196. Fahrzeugtyp 197. Fahrzeugnummer 198. Fahrzeugtyp 199. Fahrzeugnummer 200. Fahrzeugtyp 201. Fahrzeugnummer 202. Fahrzeugtyp 203. Fahrzeugnummer 204. Fahrzeugtyp 205. Fahrzeugnummer 206. Fahrzeugtyp 207. Fahrzeugnummer 208. Fahrzeugtyp 209. Fahrzeugnummer 210. Fahrzeugtyp 211. Fahrzeugnummer 212. Fahrzeugtyp 213. Fahrzeugnummer 214. Fahrzeugtyp 215. Fahrzeugnummer 216. Fahrzeugtyp 217. Fahrzeugnummer 218. Fahrzeugtyp 219. Fahrzeugnummer 220. Fahrzeugtyp 221. Fahrzeugnummer 222. Fahrzeugtyp 223. Fahrzeugnummer 224. Fahrzeugtyp 225. Fahrzeugnummer 226. Fahrzeugtyp 227. Fahrzeugnummer 228. Fahrzeugtyp 229. Fahrzeugnummer 230. Fahrzeugtyp 231. Fahrzeugnummer 232. Fahrzeugtyp 233. Fahrzeugnummer 234. Fahrzeugtyp 235. Fahrzeugnummer 236. Fahrzeugtyp 237. Fahrzeugnummer 238. Fahrzeugtyp 239. Fahrzeugnummer 240. Fahrzeugtyp 241. Fahrzeugnummer 242. Fahrzeugtyp 243. Fahrzeugnummer 244. Fahrzeugtyp 245. Fahrzeugnummer 246. Fahrzeugtyp 247. Fahrzeugnummer 248. Fahrzeugtyp 249. Fahrzeugnummer 250. Fahrzeugtyp 251. Fahrzeugnummer 252. Fahrzeugtyp 253. Fahrzeugnummer 254. Fahrzeugtyp 255. Fahrzeugnummer 256. Fahrzeugtyp 257. Fahrzeugnummer 258. Fahrzeugtyp 259. Fahrzeugnummer 260. Fahrzeugtyp 261. Fahrzeugnummer 262. Fahrzeugtyp 263. Fahrzeugnummer 264. Fahrzeugtyp 265. Fahrzeugnummer 266. Fahrzeugtyp 267. Fahrzeugnummer 268. Fahrzeugtyp 269. Fahrzeugnummer 270. Fahrzeugtyp 271. Fahrzeugnummer 272. Fahrzeugtyp 273. Fahrzeugnummer 274. Fahrzeugtyp 275. Fahrzeugnummer 276. Fahrzeugtyp 277. Fahrzeugnummer 278. Fahrzeugtyp 279. Fahrzeugnummer 280. Fahrzeugtyp 281. Fahrzeugnummer 282. Fahrzeugtyp 283. Fahrzeugnummer 284. Fahrzeugtyp 285. Fahrzeugnummer 286. Fahrzeugtyp 287. Fahrzeugnummer 288. Fahrzeugtyp 289. Fahrzeugnummer 290. Fahrzeugtyp 291. Fahrzeugnummer 292. Fahrzeugtyp 293. Fahrzeugnummer 294. Fahrzeugtyp 295. Fahrzeugnummer 296. Fahrzeugtyp 297. Fahrzeugnummer 298. Fahrzeugtyp 299. Fahrzeugnummer 300. Fahrzeugtyp 301. Fahrzeugnummer 302. Fahrzeugtyp 303. Fahrzeugnummer 304. Fahrzeugtyp 305. Fahrzeugnummer 306. Fahrzeugtyp 307. Fahrzeugnummer 308. Fahrzeugtyp 309. Fahrzeugnummer 310. Fahrzeugtyp 311. Fahrzeugnummer 312. Fahrzeugtyp 313. Fahrzeugnummer 314. Fahrzeugtyp 315. Fahrzeugnummer 316. Fahrzeugtyp 317. Fahrzeugnummer 318. Fahrzeugtyp 319. Fahrzeugnummer 320. Fahrzeugtyp 321. Fahrzeugnummer 322. Fahrzeugtyp 323. Fahrzeugnummer 324. Fahrzeugtyp 325. Fahrzeugnummer 326. Fahrzeugtyp 327. Fahrzeugnummer 328. Fahrzeugtyp 329. Fahrzeugnummer 330. Fahrzeugtyp 331. Fahrzeugnummer 332. Fahrzeugtyp 333. Fahrzeugnummer 334. Fahrzeugtyp 335. Fahrzeugnummer 336. Fahrzeugtyp 337. Fahrzeugnummer 338. Fahrzeugtyp 339. Fahrzeugnummer 340. Fahrzeugtyp 341. Fahrzeugnummer 342. Fahrzeugtyp 343. Fahrzeugnummer 344. Fahrzeugtyp 345. Fahrzeugnummer 346. Fahrzeugtyp 347. Fahrzeugnummer 348. Fahrzeugtyp 349. Fahrzeugnummer 350. Fahrzeugtyp 351. Fahrzeugnummer 35			

[illegible][illegible]

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)