



Renault Scenic Authentique

EZ 11/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 220.559km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Authentique [AT - Van5 1.6 16V 110 EU4, Authentique, 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN VF1JZ3G0D45774747	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 220.559km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 209.614km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU CASSIOPEE
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Radzierkappen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive



Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













CA	Antragsteller ist:	Becker, das ist ein Eigentumsnachweis
AD	Veranlassungsbefreiung	01
2	W9	W9Z302045774747
3	Erneuerung Erteilung	30.11.2011 18.07.2011
4E	Gemögensgegenstände	EG Betriebskassenzins
4F	Gemögensgegenstände	4272011187037918
47	Abnehmer Code	180733
5	Kasse / Fahrzeug	M1 Personennachfragen
01	Werte	RENAULT
02	Handelsbezeichnung	MEGANE SCENIC
03	Typ/Modell/Version	JB.ZJ3.ZJ3.G20
K02	an den W. Verleihen	2
K01	Antrag	
Nachfolgende Informationen sind eingetragene M. (Befreiung eines Personengemögensnachweises)		

Bitte für Erzeugung der Abrechnung in Bezug auf die Einzahlung
 und hier keine Einzahlung eingetragene, in der Einzahlung aufgeführt

Fahrzeug abgemeldet am
 09. Juli 2011
 Zulassungsnummer: 180733
 der Generalverwaltung AD
 180733 Zulassungsnummer
 0. Zulassungsnummer





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)