



## Audi A1 Sportback

EZ 08/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 74.432km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 66\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                               |                                                                                              |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                            | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A1 Sportback [DE - LimS5 1.0 TFSI EU6, ultra design, 2015 - 2018] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                       | FIN<br>WAUZZZ8X1JB015371                                                                     | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>74.432km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2026 / Nicht<br>Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                             | Leistung<br>95 PS (70 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                         | Serviceheft<br>Ja                                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                            | Bordmappe<br>liegt vor                                                                       | Letzter Service<br>48.835km                 | Letzter Service am<br>10/2023            |
| Emissionsklasse<br>Other                                      | Sitze<br>5                                                                                   | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2017                                                 | Farbe<br>Weiß                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Unbekannt                                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                                |                                                                                              | CO2-Emissionen<br>102g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (2 mm)                                                                            | (2 mm)<br>Kratzer                                                                 | (3 mm)                                                                            | (3 mm)<br>Kratzer                                                                 |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 105                      | Beifahrertür             | 115                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 95                       |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 95                       |
| Seitenteil hinten links | 95                       | Seitenteil hinten rechts | 90                       |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost am Heck

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Heckspoiler in Kontrastfarbe
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Liga
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Seitenairbag vorn
- Sitz-Paket
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar



## Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Klimaautomatik
- Media-Paket
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Winterbereifung zusätzlich
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Perleffekt-Lackierung
- Wagenheber
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Connectivity-Paket
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informationen-System (FIS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)