



Mercedes-Benz C 180 Kompressor

EZ 08/2009 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 187.952km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 Kompressor [DE - Lim4 C 180 K BlueEff. EU4, Classic (.044), 2008 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040451A319694	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.952km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.535km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion!

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Nebelscheinwerfer
- Reiserechner
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Tempomat

- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattenavigation inkl. DVD-Wechsler integriert | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Metallic-Lackierung |
| • Parameterlenkung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













04.08.2009	1313	BCZ00102 4	02	01	0115	05200	223
M1	AA		04586-04721		1770-1782		
WDD2040451A319694	7		1431-1447		--01495		
MERCEDES-BENZ				00075			
204			173	001980	001980		
H045K0			00950	01060			
TZAAA501			00950	01060			
			7B	03900	73		
C 180 KOMPRESSOR			01800	0745	005		
DAIMLER (D)			205/55 R16 91V				
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91V				
LIMOUSINE							
70/220*2006/96B					7		
EURO 4			e1*2001/116*0431*12				
BENZIN			02.04.2009	K	WD034206		
0001	0462	01597					
7.2/8.2:1100 B.ANH.BETR.*WW.AHKLT.EGTG*DATUM ZUR EMIS							
SIONSKLASSE: 04.08.2009*							

(Raum für weitere anfordergeleistete Eintragungen)

Weitere Info:

27.07.2026 Außerbetriebsetzung

141 258

Landratsamt Donau-Ries

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Ertragsleistung des Fahrers
D.1	Marke
D.2	Typ/Varianten/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeugidentifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse
F.2	Im Zulassungszustand zulässige Gesamtmasse
G	Massen der in Betrieb befindlichen Güterlasten
H	Güterlasten
J	Art der Zylinderanordnung
K	Fahrzeugklasse
L	Nummer der Gütergenehmigung
L.1	Anzahl der Achsen
L.2	Technische Zulassung der Achsenlasten
L.3	Technisch zulässige Achsenlasten
L.4	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/PS (Kilowatt/PS)
P.3	Kraftstoffart und Energiegehalt
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (Kilowatt/Kilogramm)
R	Farbe des Fahrzeuges
S.1	Stützpunkte einschließlich Fahrzeugzustellen
S.2	Stützpunkte
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standort in DE (Land)

[illegible]A black leather wallet with a Mercedes-Benz keychain and a brochure for the Mercedes-Benz C-Klasse (W204) parked on a light-colored car seat. The keychain features the Mercedes-Benz logo and a red key. The brochure shows a silver C-Klasse car and the text 'C-Klasse' and 'W204'.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Verformung, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)