



## Volkswagen Transporter Kombi FWD

EZ 10/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 176.089km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 68\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Transporter Kombi FWD [AT - Kb4 2.0 TDI EU6, (EURO 6), 2015 - 2018] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WV2ZZZ7HZHX008009                                                                       | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>176.089km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                               | Leistung<br>102 PS (75 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Nein               |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                         | Letzter Service<br>130.966km             | Letzter Service am<br>04/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>9                                                                                     | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2016                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                | CO2-Emissionen<br>151g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>5.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                               | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                    | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 60  | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | -                                                                                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                    | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 125                                                                                    | Heckklappe               | 115                      |
| Dach                    | 120                                                                                    |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage Motor
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht

- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Wärmeschutzverglasung



## Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Fensterheber elektrisch
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Raucher-Paket
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrsitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrsitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I
- Zuheizer
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Lautsprecher (2)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos

















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Anderer Schaden): Sitze aufgrund sitzschoener nicht prüfbar