



Ford S-MAX Titanium

EZ 02/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 202.241km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 90***
 Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSEY23965	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.241km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.127km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Binkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Servolenkung, elektro-hydraulisch | • Batterie verstärkt |
| • Rußpartikelfilter | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Business-Paket 1 |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Metallic-Lackierung |
| • Power-Paket | • Raucher-Paket |
| • Traveller-Paket | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • KeyFree-System |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch, Lackschaden)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)