



Mini Countryman One

EZ 05/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 91.976km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman One [DE - SUV5 One EU6, One, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWYV710903F74350	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.976km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 29.152km	Letzter Service am 05/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	128
Motorhaube	235 	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem: Radio MINI Standard	• Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Blinkleuchten Weiß	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung
• Dach Wagenfarbe	• Dachhimmel Satellite Grey
• Dachspoiler	• Drehzahlmesser
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Elektron. Bremskraftverteiler
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
• Innenausstattung: Color-Line Carbon Black	• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • MINI Connected (Schnittstelle) | • Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK METALLIC | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 2670 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe innen verchromt | • Wagenheber |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Armauflage vorn |
| • Ausstattungs-Paket: Pepper | • Dachreling schwarz |
| • Excitement-Paket | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













16.05.2018	0005	CEC00052 B	02	01	0075/04100	180
MI	AC				1822	
WMWYV710903E74350				1557	001450	
MINI				00075		
FMX			0126	001945	001945	
YV71			01010	00980		
CH150000			01010	00980		
			076	03075	008	
			01100	0710	005	
COUNTRYMAN ONE			205/65 R16 95W			
BAYER.MOT.WERKE-BMW						
FZ.Z.PERS.BEE.B. S SPL.						
KOMBILIMOUSINS						
715/2007*2016/046W						
EURO6;M;P1/CI; M, N1 1						
BENZIN						
0001		3600	01499			
7.2/8.2: +115 B.ANHANGBETRIEB						
*WW.AHK LT.SGIG *DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.05.2018*						

Handwritten: MAI 25, MAI 23, MAI 27, abgem. 18.09.18

9700cfd
Aster ist als
geprüft!

TTU23108

Landesamt Würzburg
StMf Würzburg

Technische Beschreibung
Bundesamt für Verkehr
Zulassungsbüro für Teil II

16.05.2018

CEC00052 B

0001

3600

01499

7.2/8.2: +115 B.ANHANGBETRIEB

*WW.AHK LT.SGIG *DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.05.2018*

Technische Beschreibung
Bundesamt für Verkehr
Zulassungsbüro für Teil II

16.05.2018

CEC00052 B

0001

3600

01499

7.2/8.2: +115 B.ANHANGBETRIEB

*WW.AHK LT.SGIG *DATUM

ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.05.2018*

[illegible]

SERVICE HISTORIE 12:05

OK	16.05.2018	MINI
	3 km	00120
OK	14.05.2020	MINI
	16.401 km	00120
OK	25.05.2021	MINI
	29.152 km	00120

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch, Tierhaare/Tiergeruch)