



Skoda Roomster Style Plus Edition

EZ 03/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 212.705km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Roomster Style Plus Edition [DE - Van5 1.4 16V EU4, Style Plus Edition, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN TMBMC65JXA5033668	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	194 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Reserverad in Fahrbereifung
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2617 mm
- Scheibenbremse hinten

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style | • Sitzheizung vorn |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Dach weiß lackiert | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Nebelscheinwerfer integriert |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









30.03.10	8004	AEX000613	2	01	63	/5000	171
M1	AF					4205-4325	1684
TM8MC65JXA5033668	0					1607-1650	1215
SKODA						50	
5J						162	1670
AFBWX01						920	900
NFM5FM52T08914						920	900
-						73	3750
ROOMSTER						900	450
SKODA (CZ)						185/65 R14 86T	5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						185/65 R14 86T	
Mehrzweckfahrzeug							0/-
70/220/EEC*2003/76B/EC							e11*2001/116*0291*25
EURO 4							25.11.09
Benzin							K WA838995
0001	0462	1390					
ww.AHK 1t.EGTG*							

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der zweitgrößte Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Fläche von 1.213,7 km². Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der zweitgrößte Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Fläche von 1.213,7 km².

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der zweitgrößte Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Fläche von 1.213,7 km². Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der zweitgrößte Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Fläche von 1.213,7 km².

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der zweitgrößte Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Fläche von 1.213,7 km². Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist der zweitgrößte Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Fläche von 1.213,7 km².

Europäische Gemeinschaft
Passeport - PASSEPORT - DEUTSCHLAND
Lohnschein - Lohnschein - DEUTSCHLAND

Europäische Gemeinschaft
Passeport - PASSEPORT - DEUTSCHLAND
Lohnschein - Lohnschein - DEUTSCHLAND

Europäische Gemeinschaft
Passeport - PASSEPORT - DEUTSCHLAND
Lohnschein - Lohnschein - DEUTSCHLAND

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)