



Mercedes-Benz 220/250/300 d EDITION lang

EZ 10/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 260.139km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250/300 d EDITION lang [DE - Bs4 V 220 d EU6d-T, lang Edition, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN W1V44781313780426	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 260.139km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 225.840km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 202g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Beleuchtung im Haltegriff Fond
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach

• Feststellbremse elektrisch	• Feststeller Schiebetür (Aktiv)
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Gurtstraffer
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckscheibe heizbar
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserie/Aufbau: lang
• Kindersicherung	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Leuchtweitenregelung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Park-Paket
• Partikelfilter	• PKW-Zulassung
• PTC Heater	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Sport-Fahrwerk
• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zul. Gesamtgewicht 3,10 t	• Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
• Start/Stop-Anlage Motor	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	• AMG-Line
• Anhängelast 2500 kg	• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
• Dachreling (Aluminium eloxiert)	• Fahrassistent-Paket
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Plus	• Fahrassistent-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Heckscheibe aufstellbar	• Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
• Intelligent Light System LED	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lastenverankerung / Verzurrösen
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
• Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX	• Reserverad mit Wagenheber
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Surround-System Burmester
• Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)	• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
• Frontschürze AMG	• Heckschürze AMG
• Dachkantenspoiler AMG	• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz	• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• PRE-SAFE-System
• Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
• Heckleuchten LED	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.10.2020	2222	AAY00609X	2	1	120/4400	195
M1	AC		5140-		1928-	
W1V44781313780426		14	1863-		2152-	
MERCEDES-BENZ				100		
639/2			202	3100	3100	
KLÜ4L310NXX			1550	1550		
2GJV4X36BEXX			1550	1550		
			79	3300	70	
V-KLASSE			2800	750	6	
MERCEDES-BENZ			245/45R19XL 102			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45R19XL 102			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG			Schwarz	9		
EURO6;WLTP;DG;P1/C1; M. N1 I			e1*2007/45*0457*25			
Diesel			10.06.2020	K	FV155027	
0002	36DG	1950				
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1954*F.1/F.2: +100 B.ANH.BETR.*AH						
K.LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL*P.4: MIN.3800 MIN-1 DATUM ZUR EMISS						
IONSKLASSE: 01.10.2020*						

Anmeldung zurechneten HU

VUK LAGE 8

6c9050c

Außerbetriebsetzung

16.07.2026

Kreis Herford
Der Landrat
Stabsverkehr

Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrer) nach Außerbetriebsetzung sorgfältig zu der Zulassungsbescheinigung Teil II (F) aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung sind beide Zulassungsbescheinigung erforderlich.

281



01.10.2020

02.10.2020

FV155027

Motorenhersteller
KZU4L310NXX
ZUGESCHRIEBEN
V-Klasse
Mercedes-Benz
2107
W1V44781313780426
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;P1/C1; M. N1 I
Diesel
215220

www.kreis-herford.de

Herford

 Mercedes-Benz

Digital ServiceTicket

Siegenen Sie mit auf Mercedes die neue service24g und entdecken Sie einen Tag nach Ihrem Servicebesuch etwas -
 Einmal mehr eine Serviceleistung Ihres Fahrzeuges. Verwenden Sie dazu den Servicecode (QR-Code) unter rechts.

Fahrzeugart			
Fahrzeug	Mercedes-Benz V-Klasse V 224CD 4M 3		
Erstellungszeit	01.10.2020		
Firm	WIV 447613 13785428		
Nächster Service	382024	Nächste HU	15.2022
Sie werden über zukünftige Informationen in Ihrer Fahrzeug Service24g, Service24 und Servicecode24g per E-Mail und SMS informiert.			

A black leather Mercedes-Benz wallet with the brand name embossed on the flap lies next to a brochure for the Mercedes-Benz V-Klasse. The brochure features a white van parked in a scenic landscape and includes the text 'V-Klasse', 'Zweifarbenlackierung', and the Mercedes-Benz logo. Both items are resting on a grey, textured surface, possibly a car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Delle, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Delle, Rost)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)