



Audi A6 Avant

EZ 09/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 126.063km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro competition, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G4HN040022	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.063km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 326 PS (240 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.882km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	1990 
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Optik-Paket schwarz Audi exclusive |
| • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Misano-Rot Perleffekt |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung



- | | |
|--|--|
| • Audi music interface | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Business-Paket | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fahrwerk (adaptive air suspension) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung |
| • Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen) | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • S Sportsitze vorn | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servoschliessung für Kofferraumdeckel |
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System BOSE |
| • Tagfahrlicht LED | • Türarmlehnen beledert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














* 15.09.2016	* 0588	* BCA00052 3	* 02	* 02	* 0240/04000	* 250
* M1	* AC		* 04943	- 05056	* 1874	-
* WAUZZZ4G4HNO40022		* 8	* 1421	- 1492	* 02605	-
AUDI					* 00085	
4G			* 0169	* 002560	* 2560	
ACVUBQ1			* 01300	* 01375		
QA9QAB8K021P4G13S57MMEM2K1			* 01300	* 01375		
			* 84	* 02375	* 74	
A6 AVANT			* 02100	* 0750	* 5	* 4
AUDI			* 255/35 R20 97Y			
FE.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			* 255/35 R20 97Y			
KOMBILIMOUSINE						
* 715/2007*136/2014W			* SCHWARZ		* 9	
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I			* e1*2007/46*0436*27			
DIESEL			* 12.08.2016	* K	* ER425050	
0002	* 36W0	* 02967				
7.2/8.2: +80 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUG						
KOMBINATION:4660KG*WW.AHN LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK						
LASSE: 15.09.2016*						

15.09.2016		100		100	
C1		C2		C3	
C4		C5		C6	
C7		C8		C9	
C10		C11		C12	
C13		C14		C15	
C16		C17		C18	
C19		C20		C21	
C22		C23		C24	
C25		C26		C27	
C28		C29		C30	
C31		C32		C33	
C34		C35		C36	
C37		C38		C39	
C40		C41		C42	
C43		C44		C45	
C46		C47		C48	
C49		C50		C51	
C52		C53		C54	
C55		C56		C57	
C58		C59		C60	
C61		C62		C63	
C64		C65		C66	
C67		C68		C69	
C70		C71		C72	
C73		C74		C75	
C76		C77		C78	
C79		C80		C81	
C82		C83		C84	
C85		C86		C87	
C88		C89		C90	
C91		C92		C93	
C94		C95		C96	
C97		C98		C99	
C100		C101		C102	
C103		C104		C105	
C106		C107		C108	
C109		C110		C111	
C112		C113		C114	
C115		C116		C117	
C118		C119		C120	
C121		C122		C123	
C124		C125		C126	
C127		C128		C129	
C130		C131		C132	
C133		C134		C135	
C136		C137		C138	
C139		C140		C141	
C142		C143		C144	
C145		C146		C147	
C148		C149		C150	
C151		C152		C153	
C154		C155		C156	
C157		C158		C159	
C160		C161		C162	
C163		C164		C165	
C166		C167		C168	
C169		C170		C171	
C172		C173		C174	
C175		C176		C177	
C178		C179		C180	
C181		C182		C183	
C184		C185		C186	
C187		C188		C189	
C190		C191		C192	
C193		C194		C195	
C196		C197		C198	
C199		C200		C201	
C202		C203		C204	
C205		C206		C207	
C208		C209		C210	
C211		C212		C213	
C214		C215		C216	
C217		C218		C219	
C220		C221		C222	
C223		C224		C225	
C226		C227		C228	
C229		C230		C231	
C232		C233		C234	
C235		C236		C237	
C238		C239		C240	
C241		C242		C243	
C244		C245		C246	
C247		C248		C249	
C250		C251		C252	
C253		C254		C255	
C256		C257		C258	
C259		C260		C261	
C262		C263		C264	
C265		C266		C267	
C268		C269		C270	
C271		C272		C273	
C274		C275		C276	
C277		C278		C279	
C280		C281		C282	
C283		C284		C285	
C286		C287		C288	
C289		C290		C291	
C292		C293		C294	
C295		C296		C297	
C298		C299		C300	
C301		C302		C303	
C304		C305		C306	
C307		C308		C309	
C310		C311		C312	
C313		C314		C315	
C316		C317		C318	
C319		C320		C321	
C322		C323		C324	
C325		C326		C327	
C328		C329		C330	
C331		C332		C333	
C334		C335		C336	
C337		C338		C339	
C340		C341		C342	
C343		C344		C345	
C346		C347		C348	
C349		C350		C351	
C352		C353		C354	
C355		C356		C357	
C358		C359		C360	
C361		C362		C363	
C364		C365		C366	
C367		C368		C369	
C370		C371		C372	
C373		C374		C375	
C376		C377		C378	
C379		C380		C381	
C382		C383		C384	
C385		C386		C387	
C388		C389		C390	
C391		C392		C393	
C394		C395		C396	
C397		C398		C399	
C400		C401		C402	
C403		C404		C405	
C406		C407		C408	
C409		C410		C411	
C412		C413		C414	
C415		C416		C417	
C418		C419		C420	
C421		C422		C423	
C424		C425		C426	
C427		C428		C429	
C430		C431		C432	
C433		C434		C435	
C436		C437		C438	
C439		C440		C441	
C442		C443		C444	
C445		C446		C447	
C448		C449		C450	
C451		C452		C453	
C454		C455		C456	
C457		C458		C459	
C460		C461		C462	
C463		C464		C465	
C466		C467		C468	
C469		C470		C471	
C472		C473		C474	
C475		C476		C477	
C478		C479		C480	
C481		C482		C483	
C484		C485		C486	
C487		C488		C489	
C490		C491		C492	
C493		C494		C495	
C496		C497		C498	
C499		C500		C501	
C502		C503		C504	
C505		C506		C507	
C508		C509		C510	
C511		C512		C513	
C514		C515		C516	
C517		C518		C519	
C520		C521		C522	
C523		C524		C525	
C526		C527		C528	
C529		C530		C531	
C532		C533		C534	
C535		C536		C537	
C538		C539		C540	
C541		C542		C543	
C544		C545		C546	
C547		C548		C549	
C550		C551		C552	
C553		C554		C555	
C556		C557		C558	
C559		C560		C561	
C562		C563		C564	
C565		C566		C567	
C568		C569		C570	
C571		C572		C573	
C574		C575		C576	
C577		C578		C579	
C580		C581		C582	
C583		C584		C585	
C586		C587		C588	
C589		C590		C591	
C592		C593		C594	
C595		C596		C597	
C598		C599		C600	
C601		C602		C603	
C604		C605		C606	
C607		C608		C609	
C610		C611		C612	
C613		C614		C615	
C616		C617		C618	
C619		C620		C621	
C622		C623		C624	
C625		C626		C627	
C628		C629		C630	
C631		C632		C633	
C634		C635		C636	
C637		C638		C639	
C640		C641		C642	
C643		C644		C645	
C646		C647		C648	
C649		C650		C651	
C652		C653		C654	
C655		C656		C657	
C658		C659		C660	
C661		C662		C663	
C664		C665		C666	
C667		C668		C669	
C670		C671		C672	
C673		C674		C675	
C676		C677		C678	
C679		C680		C681	
C682		C683		C684	
C685		C686		C687	
C688		C689		C690	
C691		C692		C693	
C694		C695		C696	
C697		C698		C699	
C700		C701		C702	
C703		C704		C705	
C706		C707		C708	
C709		C710		C711	
C					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Anderer Schaden): Schutzkappe Wagenheber Aufnahme fehlt



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)