



Skoda Karoq Clever 4x4

EZ 04/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 158.709km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Karoq Clever 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Clever 4x4, 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLJ7NU4N5034564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.709km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.768km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 157g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	145
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beleuchtungs-Paket LED
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Abfallbehälter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Brushed
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2630 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau	• Sitzheizung vorn + hinten
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Textilfussmatten
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Wendematte Gepäckraum	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistent-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistent-Paket: Traveller Plus
• Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistent-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent (Offroad Assistent)
• Fahrassistent-System: Fahrprofilauswahl	• Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistent-System: Parklenkassistent	• Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
• Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent	• Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- | | |
|---|--|
| • Kindersicherung elektr. betätigt | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel |
| • Maxi-DOT Farbdisplay | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Rückfahrkamera | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Sitzsystem im Fond (Varioflex) | • Vorrichtung WLAN-Hotspot |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)