



Mercedes-Benz C 180

EZ 09/1999 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 144.831km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180		
Kategorie Limousine	FIN WDB2020181A777039	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.831km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.799 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.958km	Letzter Service am 11/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/1999	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	160 	Heckklappe	70
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;ein Schlüssel passt nicht ins Zündschloss

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Katalysator geregelt
- Motor 1,8 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenleuchte Weiß / bichromatisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 62 Ah
- Bremsassistent
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Armauflage vorn mit Fach | • Armauflage vorn mit Fach |
| • Außenleuchte Weiß / bichromatisch | • Design- und Ausstattungslinie Elegance |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Getriebe Automatik - (5-Stufen) | • Getriebe Automatik - Varianten |
| • Innenraumfilter: Staubfilter | • Kindersitz integriert |
| • Klimaanlage | • Klimaanlage (Varianten) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne hinten |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm D3 |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch | • Schiebedach (Varianten) |
| • Sitzheizung vorn | • Tempomat |
| • Tempomat | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.09.1999	0708	464	0607	02	01	0090/05500	190
01		0200		4516		1720	
WDB2020181A777039		9		1385		1385	
HD				221	001830	001830	
				00870	00990		
				00870	00990		
				082		072	
				01500	0675	005	
C 180				195/65R15 91T			
DAIMLERCHRYSLER (D)				195/65R15 91T			
PERSONENKRAFTWAGEN							
GESCHLOSSEN							
SCHADSTOFFARM D3				Schwarz		9	
Benzin				E1*92/53*0001*24			
0001	0430	01799		20.01.1999	K	WU549131	
ZU S. 1: WAHLW. 4*ZU 18-20:H.BIS 1428*ZU 7.1-8.3:H.180 B.							
ANH-BETRIEB*WM.AHK LT.FGTG/ABF*							

Aktives Service System		Aktives Service System	
Servicebericht Nr. 11	Servicebericht Nr. 12	Servicebericht Nr. 12	Servicebericht Nr. 12
Datum: 12.07.2018	Datum: 16.11.2018	Datum: 16.11.2018	Datum: 16.11.2018
Restlaufstrecke: 70000 km	Restlaufstrecke: 70000 km	Restlaufstrecke: 70000 km	Restlaufstrecke: 70000 km
oder Restlaufzeit: 101 Tage	oder Restlaufzeit: 101 Tage	oder Restlaufzeit: 101 Tage	oder Restlaufzeit: 101 Tage
Durchgeführte Arbeiten: 5/16 100/10	Durchgeführte Arbeiten: 5/16 100/10	Durchgeführte Arbeiten: 5/16 100/10	Durchgeführte Arbeiten: 5/16 100/10
Ölart/Viskosität	Ölart/Viskosität	Ölart/Viskosität	Ölart/Viskosität
Serviceumfang	Serviceumfang	Serviceumfang	Serviceumfang
Zusatzarbeiten	Zusatzarbeiten	Zusatzarbeiten	Zusatzarbeiten
30000 km / 2 Jahre	30000 km / 2 Jahre	30000 km / 2 Jahre	30000 km / 2 Jahre
50000 km / 2 Jahre	50000 km / 2 Jahre	50000 km / 2 Jahre	50000 km / 2 Jahre
80000 km / 4 Jahre	80000 km / 4 Jahre	80000 km / 4 Jahre	80000 km / 4 Jahre
2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Wandkerzen	Wandkerzen	Wandkerzen	Wandkerzen
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift

NOTIZEN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)