



Volkswagen Golf Match

EZ 08/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 285.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Match [DE - Kb5 2.0 TDI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZCM706137	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 285.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	540 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	410 	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden; Beim Anlasser: dreht aber Motor springt nicht an;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer

- | | |
|--|---|
| • Innenausstattung: Titan-Dekor | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchte |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Match Plus-Paket |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Sonderlackierung Tornado-Rot uni |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Panorama-Ausstelldach elektrisch |
| • Sport-Fahrwerk | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |

- | | |
|---|--|
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)