



Volkswagen Tiguan Cup Sport & Style BMT

EZ 11/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 166.909km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Cup Sport & Style BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, Cup Sport & Style, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZFW052907	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.909km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.751km	Letzter Service am 10/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	200 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbaglampe sporadisch aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Radstand 2604 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenschutzleisten Chrom	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Parkbremse elektrisch
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Einparkhilfe hinten
• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE	



Sonderausstattung

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Service-Notizen 2

☐ 141 Mein Fahrzeug hat einen ☒ 142 Überwärmungs-Schwerer ☒ 143 Injektoren ☒ 144 100 Motorleistung ☒ 145 400 verminderte Drehmomentleistung ☒ 146 1000 Liter Motorleistung ☒ 147 Motorleistung und Drehmomentleistung sind zu geringfügig ☒ 148 Prüfung der Drehmomentleistung ☒ 149 Motorleistung ☒ 150 Motorleistung ☒ 151 Motorleistung ☒ 152 Motorleistung ☒ 153 Motorleistung ☒ 154 Motorleistung ☒ 155 Motorleistung ☒ 156 Motorleistung ☒ 157 Motorleistung ☒ 158 Motorleistung ☒ 159 Motorleistung ☒ 160 Motorleistung ☒ 161 Motorleistung ☒ 162 Motorleistung ☒ 163 Motorleistung ☒ 164 Motorleistung ☒ 165 Motorleistung ☒ 166 Motorleistung ☒ 167 Motorleistung ☒ 168 Motorleistung ☒ 169 Motorleistung ☒ 170 Motorleistung ☒ 171 Motorleistung ☒ 172 Motorleistung ☒ 173 Motorleistung ☒ 174 Motorleistung ☒ 175 Motorleistung ☒ 176 Motorleistung ☒ 177 Motorleistung ☒ 178 Motorleistung ☒ 179 Motorleistung ☒ 180 Motorleistung ☒ 181 Motorleistung ☒ 182 Motorleistung ☒ 183 Motorleistung ☒ 184 Motorleistung ☒ 185 Motorleistung ☒ 186 Motorleistung ☒ 187 Motorleistung ☒ 188 Motorleistung ☒ 189 Motorleistung ☒ 190 Motorleistung ☒ 191 Motorleistung ☒ 192 Motorleistung ☒ 193 Motorleistung ☒ 194 Motorleistung ☒ 195 Motorleistung ☒ 196 Motorleistung ☒ 197 Motorleistung ☒ 198 Motorleistung ☒ 199 Motorleistung ☒ 200 Motorleistung ☒ 201 Motorleistung ☒ 202 Motorleistung ☒ 203 Motorleistung ☒ 204 Motorleistung ☒ 205 Motorleistung ☒ 206 Motorleistung ☒ 207 Motorleistung ☒ 208 Motorleistung ☒ 209 Motorleistung ☒ 210 Motorleistung ☒ 211 Motorleistung ☒ 212 Motorleistung ☒ 213 Motorleistung ☒ 214 Motorleistung ☒ 215 Motorleistung ☒ 216 Motorleistung ☒ 217 Motorleistung ☒ 218 Motorleistung ☒ 219 Motorleistung ☒ 220 Motorleistung ☒ 221 Motorleistung ☒ 222 Motorleistung ☒ 223 Motorleistung ☒ 224 Motorleistung ☒ 225 Motorleistung ☒ 226 Motorleistung ☒ 227 Motorleistung ☒ 228 Motorleistung ☒ 229 Motorleistung ☒ 230 Motorleistung ☒ 231 Motorleistung ☒ 232 Motorleistung ☒ 233 Motorleistung ☒ 234 Motorleistung ☒ 235 Motorleistung ☒ 236 Motorleistung ☒ 237 Motorleistung ☒ 238 Motorleistung ☒ 239 Motorleistung ☒ 240 Motorleistung ☒ 241 Motorleistung ☒ 242 Motorleistung ☒ 243 Motorleistung ☒ 244 Motorleistung ☒ 245 Motorleistung ☒ 246 Motorleistung ☒ 247 Motorleistung ☒ 248 Motorleistung ☒ 249 Motorleistung ☒ 250 Motorleistung ☒ 251 Motorleistung ☒ 252 Motorleistung ☒ 253 Motorleistung ☒ 254 Motorleistung ☒ 255 Motorleistung ☒ 256 Motorleistung ☒ 257 Motorleistung ☒ 258 Motorleistung ☒ 259 Motorleistung ☒ 260 Motorleistung ☒ 261 Motorleistung ☒ 262 Motorleistung ☒ 263 Motorleistung ☒ 264 Motorleistung ☒ 265 Motorleistung ☒ 266 Motorleistung ☒ 267 Motorleistung ☒ 268 Motorleistung ☒ 269 Motorleistung ☒ 270 Motorleistung ☒ 271 Motorleistung ☒ 272 Motorleistung ☒ 273 Motorleistung ☒ 274 Motorleistung ☒ 275 Motorleistung ☒ 276 Motorleistung ☒ 277 Motorleistung ☒ 278 Motorleistung ☒ 279 Motorleistung ☒ 280 Motorleistung ☒ 281 Motorleistung ☒ 282 Motorleistung ☒ 283 Motorleistung ☒ 284 Motorleistung ☒ 285 Motorleistung ☒ 286 Motorleistung ☒ 287 Motorleistung ☒ 288 Motorleistung ☒ 289 Motorleistung ☒ 290 Motorleistung ☒ 291 Motorleistung ☒ 292 Motorleistung ☒ 293 Motorleistung ☒ 294 Motorleistung ☒ 295 Motorleistung ☒ 296 Motorleistung ☒ 297 Motorleistung ☒ 298 Motorleistung ☒ 299 Motorleistung ☒ 300 Motorleistung ☒ 301 Motorleistung ☒ 302 Motorleistung ☒ 303 Motorleistung ☒ 304 Motorleistung ☒ 305 Motorleistung ☒ 306 Motorleistung ☒ 307 Motorleistung ☒ 308 Motorleistung ☒ 309 Motorleistung ☒ 310 Motorleistung ☒ 311 Motorleistung ☒ 312 Motorleistung ☒ 313 Motorleistung ☒ 314 Motorleistung ☒ 315 Motorleistung ☒ 316 Motorleistung ☒ 317 Motorleistung ☒ 318 Motorleistung ☒ 319 Motorleistung ☒ 320 Motorleistung ☒ 321 Motorleistung ☒ 322 Motorleistung ☒ 323 Motorleistung ☒ 324 Motorleistung ☒ 325 Motorleistung ☒ 326 Motorleistung ☒ 327 Motorleistung ☒ 328 Motorleistung ☒ 329 Motorleistung ☒ 330 Motorleistung ☒ 331 Motorleistung ☒ 332 Motorleistung ☒ 333 Motorleistung ☒ 334 Motorleistung ☒ 335 Motorleistung ☒ 336 Motorleistung ☒ 337 Motorleistung ☒ 338 Motorleistung ☒ 339 Motorleistung ☒ 340 Motorleistung ☒ 341 Motorleistung ☒ 342 Motorleistung ☒ 343 Motorleistung ☒ 344 Motorleistung ☒ 345 Motorleistung ☒ 346 Motorleistung ☒ 347 Motorleistung ☒ 348 Motorleistung ☒ 349 Motorleistung ☒ 350 Motorleistung ☒ 351 Motorleistung ☒ 352 Motorleistung ☒ 353 Motorleistung ☒ 354 Motorleistung ☒ 355 Motorleistung ☒ 356 Motorleistung ☒ 357 Motorleistung ☒ 358 Motorleistung ☒ 359 Motorleistung ☒ 360 Motorleistung ☒ 361 Motorleistung ☒ 362 Motorleistung ☒ 363 Motorleistung ☒ 364 Motorleistung ☒ 365 Motorleistung ☒ 366 Motorleistung ☒ 367 Motorleistung ☒ 368 Motorleistung ☒ 369 Motorleistung ☒ 370 Motorleistung ☒ 371 Motorleistung ☒ 372 Motorleistung ☒ 373

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)