



Mercedes-Benz B 180

EZ 12/2012 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 165.018km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, BlueEfficiency, 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421N027143	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.018km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 158.176km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	85	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- | | |
|--|---|
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruckwarner | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht LED, rund | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT |
| • Parameterlenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Easy-Vario-System | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Paket | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitze vorn neigungsverstellbar |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar) |
| • Sitzheizung vorn | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.12.2012	1313	BXT001062	2	1	90/5000	190
M1	AC		4466-4466		1786-1786	
WDD2462421N027143	3		1562-1562		1425-1425	
Mercedes-Benz				75		
246			135	1950	1950	
M24GP2			1021	929		
OZAAB500			1021	929		
			75	3750	73	
B 180			1200	710	5	
Daimler (D)			195/65 R15 91T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T			
Kombilimousine						
715/2007*459/2012W			Schwarz	9		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0751*03			
Benzin			10.09.2012	K	XD169649	
0001	36W0	1595				
7.2/8.2:969 B.ANH.BETR.*WM.AHK LT.FGTG*F2 IST BEI WERN						
SSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F						
.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.9.AUSH.VO.2						
.STVO AUSGESTATTET***						



04.12.2012

13.01.2018

15.05.2018

Landeshauptstadt Wiesbaden
Zulassungsbehörde
65201 Wiesbaden
T.K.

Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises
Zulassungsabteilung
57677 Bachenberg
T.K.

69649

Mercedes-Benz
246
M246B2
O14A6500
B 180
Daimler (D)
1313
MGO2462421N027143
T1
F.z. Pers.bef.b. B Sol.
Kombihausine

1593
Benzin
mi*2007/46*0751*03
R

Landeshauptstadt Wiesbaden
Zulassungsbehörde
65201 Wiesbaden
13.11.2018
T.K.

er bisherige FI-Brief / ZBI: EC134197 wurde entwer-
et und zurückgegeben.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)