



Volkswagen Tiguan Lounge BlueMotionTech

EZ 06/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 173.792km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 60***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Lounge BlueMotionTech [AT - SUV5 2.0 TDI BlueMotionTech EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZFW616085	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.792km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.748km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	160	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablagefach am Dachhimmel | • Ablagefach auf Instrumententafel |
| • Ablagetasche an Vordersitzlehnen | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Auto-Hold-Funktion | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Außenspiegel asphärisch, links | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel lackiert | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn |
| • Chromleisten an Seitenfenstern | • Doppeltonhorn |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Einstiegsleisten (Aluminium) |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Fußmatten Textil | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Getriebe 6-Gang |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |

• Innenspiegel abblendbar	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: Pepper Grey Metallic	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zuheizung



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Ambiente-Paket
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Leseleuchten vorn und hinten
• Metallic-Lackierung	• Schließ-/Startsystem Keyless Access
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)