



## Renault Twingo Limited

EZ 01/2018 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 23.827km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 35\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                             |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Twingo Limited [DE - LimS5 1.0 SCe 70 EU6, Limited, 2017 - 2019] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>VF1AHB44A59155836                                                                    | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>23.827km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>69 PS (51 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                         | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>14.143km                 | Letzter Service am<br>01/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>4                                                                                  | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>01/2018                                              | Farbe<br>Grau                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>102g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>4.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 115                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | -                        | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                            |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                            |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                            |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                            |
| Unterer Motorbereich        | Andere: Endschalldämpfer defekt;<br>Bei der Abgasanlage: undicht; |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend;                                          |

### Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2 Hochtöner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen integriert
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dekor-/Zierstreifen Luxe
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach mit Klappe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Look-Paket Ivory (innen)

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Motor 1,0 Ltr. - 51 kW SCe            | • Paketkombination: R&GO + Klima-Paket                |
| • Radzierkappen                         | • Reifen-Reparaturkit                                 |
| • Reifendruck-Kontrollsystem            | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                      |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6   | • Seitenairbag vorn                                   |
| • Seitenschutzleisten                   | • Servolenkung                                        |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar      | • Sitz vorn rechts umklappbar                         |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff         | • Tagfahrlicht LED                                    |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe            | • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage       |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)                 |
| • Radioempfang digital (DAB)            | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad               |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth       | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Klimaanlage                           |                                                       |



## Sonderausstattung

---

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Sitz-Paket                                       |
| • Sitzheizung vorn    | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





















## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)