CarOnSale

Smart fortwo electric drive / EQ

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



07/2020	47.137km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo electric drive / EQ [DE - LimS3 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4533911K420013	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.137km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.332km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

REICHWEITE	BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL
147 km	17,6 kWh	0,4 h

LADEZEIT - NORMAL
6,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bordcomputer
- Cool & Audio-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Volldach
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Audiosystem Smart
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik

Sonderausstattung

- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Radioempfang digital (DAB)
- Schnellladevorrichtung
- Sitzheizung
- Tridion-Sicherheitszelle Weiß (Farbcode)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























smart
MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0413
W1A4533911K420013
1310 kg
1- 610 kg
2- 760 kg
MADE IN FRANCE



CarOnSale



CarOnSale


A/C
OFF
AUTO








Servicenachweis:
Ölwechsel
Verwendetes Öl
Inspektion
Zusatzarbeiten:
Luftfilter
Kraftstofffilter
Innenraumfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Zündkerzen
Sonstige Zusatzarbeiten:
Stempel der Servicestation und Unterschrift
Nächster Service:
KM-Stand



Servicenachweis:
Ölwechsel
Verwendetes Öl
Inspektion
Zusatzarbeiten:
Luftfilter
Kraftstofffilter
Innenraumfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Zündkerzen
Sonstige Zusatzarbeiten:
Stempel der Servicestation und Unterschrift
Nächster Service:
KM-Stand




smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0024301304
3321352
FT804422




Kunden, sehr geehrter Kunde,
Untersuchungsentgelt Netto
Mwst 19%


07.07.2020
WDB4533911K420013
smart
451
53E5V0
22BAA20R
EQ fortwo coupe
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektro
Elektro
165/65 R15 081T
185/60 R15 84T
16.12.2019
BATTERIEKAPAZITÄT:17.7KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 0
7.07.2020*


TÜVNORD
JUNI 2027
TÜV NORD Mobilität


FT804422

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)