



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 03/2015 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 108.743km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Lim4 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2050401F179408	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.743km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.616km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	65	Türe hinten rechts	65
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	75	Heckklappe	60
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)



Sonderausstattung

- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- PRE-SAFE-System
- Spiegel-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
- Komfort Direktlenkung
- Exclusive Interieur
- Innenausstattung: Holz Linde
- Innenraumlicht-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Mercedes-Benz			
Serviceintervalle			
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	01.06.2016 10000 km Service B
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	28.05.2016 9137 km Service A
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	13.06.2015 8178 km Service B
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	11.05.2015 6823 km Service A
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	13.05.2013 4094 km Service B
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	11.04.2018 13067 km Service A
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	07.03.2017 19602 km Service B
Mercedes-Benz	K 1.8, Autostar Service Hakenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum: Laufleistung: Service:	11.02.2016 11478 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)