



## Volkswagen Caddy Move

EZ 03/2021 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 256.814km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 47\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                   |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Caddy Move [AT - Van5 2.0 TDI EU6d, Move, 2021 - 2021] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WV2ZZZSKZMX009332                                                          | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>256.814km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                  | Leistung<br>102 PS (75 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                            | Letzter Service<br>228.297km                | Letzter Service am<br>08/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                                  | Sitze<br>5                                                                        | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>03/2021                                              | Farbe<br>Blau                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Österreich    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>130g/km (WLTP)                                                  |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>4.9l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Vorne rechts



(2 mm)

Hinten links



(2 mm)  
Kerben,  
Kratzer

Hinten rechts



(2 mm)  
Kerben,  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 170  |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                       |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 160                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 630  |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 160                                                                                       |
| Dach                    | 120                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;Anhängerhaken nicht bei der Aufnahme vorhanden;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Abfallbehälter                                                      | • Außenspiegel schwarz lackiert                                        |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                            | • Bodenbelag hinten (Teppich)                                          |
| • Bodenbelag vorn (Teppich)                                           | • Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung |
| • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) | • Funkschlüssel (2) klappbar                                           |
| • Fußmatten Textil                                                    | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                          |
| • Getränkehalter vorn                                                 | • Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet                                 |
| • Heckklappe mit Verglasung und Zuziehhilfe                           | • Heckscheibe heizbar                                                  |
| • Heckscheibenwischer                                                 | • Innenspiegel abblendbar                                              |
| • Karosserie: 5-türig                                                 | • Klappische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert              |
| • Lautsprecher (6)                                                    | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                                   |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts                                 | • Lendenwirbelstützen vorn                                             |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung    | • Leseleuchten hinten LED                                              |
| • Leuchtweitenregelung                                                | • Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI                                           |
| • Nichtraucher-Paket                                                  | • Original Fahrzeug Farbe: COSTA AZUL                                  |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion                        | • Radioempfang digital (DAB+)                                          |
| • Radstand 2755 mm                                                    | • Radvollabdeckungen / Radzierblenden                                  |

- |                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                                                 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                                                |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                            | • Schiebetür links mit Zuziehhilfe                                                                    |
| • Schiebetür rechts mit Zuziehhilfe                                                       | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                                                       |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                                                 | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest                                              |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest                                 | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest                                                |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest                                   | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                                            |
| • Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung                                                 | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trialog                                                               |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                                                             | • Sonnenblenden mit Spiegel                                                                           |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                                       | • Stoßfänger Wagenfarbe                                                                               |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                              | • Türverkleidung Kunststoff, Einlagen und Armauflage in Stoff                                         |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                                                    | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                                                     |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar                                    | • Dachreling                                                                                          |
| • Fensterheber elektrisch vorn                                                            | • Frontscheibe Verbundglas getönt                                                                     |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)                                                    | • 2. Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar                                             |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                                    | • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten                      |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                                              | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten |
| • Notrufsystem                                                                            | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar                                          |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                                                              | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                                                               |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                                                            | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR                              |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                               | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)                                              |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)                                                     |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer                         | • Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Geschw.-Regelung                                     |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)                 | • Luftzusatzheizung elektrisch                                                                        |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                                                  | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor                                              |
| • Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten                | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                                                      |
| • Start/Stop-Anlage                                                                       | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                                        |
| • Zentralverriegelung                                                                     | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                               |
| • Scheinwerfer LED                                                                        | • Antriebsart: Frontantrieb                                                                           |
| • Getriebe 6-Gang                                                                         | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)                                                   |



## Sonderausstattung

- |                                                            |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)                                                    |
| • Metallic-Lackierung                                      | • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| • Sprachsteuerungs-System                                  | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                                                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos




























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)





Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)





Fahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)





Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)