



Volkswagen Golf Sportsvan Lounge BMT/Start-Stopp

EZ 09/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 168.035km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 14***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Lounge BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZFW589215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.035km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.897km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	250 	Heckklappe	95
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Gepäckraumbeleuchtung	• Gepäckraumboden höhenverstellbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Hinterachse: Verbundlenkerachse	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperr (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Auto-Hold-Funktion	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: LIMESTONE GREY



Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Lautsprecher (8)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Multimediabuchse AUX-IN

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1. Nachweise 10

Ja / Nein: Durchgeführt wurde:

☒ 1/1 Glaschalt-Service

☐ 1/2 Inspektion

☐ 1/3 mit Motorölwechsel

☐ 1/4 mit erweiterten Inspektionsentwurf

☒ 1/5 LongLife Motoröl versenden

☐ 1/6 Kerosin- und Öl-Einsparung der Lsg. gezeig

☐ 1/7 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☐ 1/8 Reparaturempfehlung

☐ 1/9 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)

Service durchgeführt am:

(bei kein-Stand: **15.6.2006**)

Rechnungsummer:

Service durchgeführt von:
Wegmann, G. Sides
zsh. C. W. Sides e. K.
Adolf-Wegmann-Str. 10
70471 Stuttgart, Tel. 07141 323 325
E-Mail: auto@cw-sides.de
Webpage: www.cw-sides.de

Hier nächste Service-Termin:
Service-Intervall:
☒ nach Service-Standort-Anzeige
☐ oder
☐ im (Jahres-)
☐ oder
☐ bei (kein-Stand):

Ja / Nein: Zusätzliche - Nachweise:

☐ 1/10 Abtuch

☐ 1/11 Benzinspargel

☐ 1/12 Ölwechsel-Info

☐ 1/13 Service-2007-Kit

☐ 1/14 Fernschaltung 2

☐ 1/15 Fernschaltung

☐ 1/16 Lichtsensor

☐ 1/17 Motorbremse (Ölwechsel)

☐ 1/18 Steu- und Abgasleistung

☒ 1/19 Zylinderkopf

☐ 1/20 Zylinderkopf

☐ 1/21

☐ 1/22

☐ 1/23

☐ 1/24

☐ 1/25

☐ 1/26

☐ 1/27

☐ 1/28

☐ 1/29

☐ 1/30

☐ 1/31

☐ 1/32

☐ 1/33

☐ 1/34

☐ 1/35

☐ 1/36

☐ 1/37

☐ 1/38

☐ 1/39

☐ 1/40

☐ 1/41

☐ 1/42

☐ 1/43

☐ 1/44

☐ 1/45

☐ 1/46

☐ 1/47

☐ 1/48

☐ 1/49

☐ 1/50

☐ 1/51

☐ 1/52

☐ 1/53

☐ 1/54

☐ 1/55

☐ 1/56

☐ 1/57

☐ 1/58

☐ 1/59

☐ 1/60

☐ 1/61

☐ 1/62

☐ 1/63

☐ 1/64

☐ 1/65

☐ 1/66

☐ 1/67

☐ 1/68

☐ 1/69

☐ 1/70

☐ 1/71

☐ 1/72

☐ 1/73

☐ 1/74

☐ 1/75

☐ 1/76

☐ 1/77

☐ 1/78

☐ 1/79

☐ 1/80

☐ 1/81

☐ 1/82

☐ 1/83

☐ 1/84

☐ 1/85

☐ 1/86

☐ 1/87

☐ 1/88

☐ 1/89

☐ 1/90

☐ 1/91

☐ 1/92

☐ 1/93

☐ 1/94

☐ 1/95

☐ 1/96

☐ 1/97

☐ 1/98

☐ 1/99

☐ 1/100

☐ 1/101

☐ 1/102

☐ 1/103

☐ 1/104

☐ 1/105

☐ 1/106

☐ 1/107

☐ 1/108

☐ 1/109

☐ 1/110

☐ 1/111

☐ 1/112

☐ 1/113

☐ 1/114

☐ 1/115

☐ 1/116

☐ 1/117

☐ 1/118

☐ 1/119

☐ 1/120

☐ 1/121

☐ 1/122

☐ 1/123

☐ 1/124

☐ 1/125

☐ 1/126

☐ 1/127

☐ 1/128

☐ 1/129

☐ 1/130

☐ 1/131

☐ 1/132

☐ 1/133

☐ 1/134

☐ 1/135

☐ 1/136

☐ 1/137

☐ 1/138

☐ 1/139

☐ 1/140

☐ 1/141

☐ 1/142

☐ 1/143

☐ 1/144

☐ 1/145

☐ 1/146

☐ 1/147

☐ 1/148

☐ 1/149

☐ 1/150

☐ 1/151

☐ 1/152

☐ 1/153

☐ 1/154

☐ 1/155

☐ 1/156

☐ 1/157

☐ 1/158

☐ 1/159

☐ 1/160

☐ 1/161

☐ 1/162

☐ 1/163

☐ 1/164

☐ 1/165

☐ 1/166

☐ 1/167

☐ 1/168

☐ 1/169

☐ 1/170

☐ 1/171

☐ 1/172

☐ 1/173

☐ 1/174

☐ 1/175

☐ 1/176

☐ 1/177

☐ 1/178

☐ 1/179

☐ 1/180

☐ 1/181

☐ 1/182

☐ 1/183

☐ 1/184

☐ 1/185

☐ 1/186

☐ 1/187

☐ 1/188

☐ 1/189

☐ 1/190

☐ 1/191

☐ 1/192

☐ 1/193

☐ 1/194

☐ 1/195

☐ 1/196

☐ 1/197

☐ 1/198

☐ 1/199

☐ 1/200

☐ 1/201

☐ 1/202

☐ 1/203

☐ 1/204

☐ 1/205

☐ 1/206

☐ 1/207

☐ 1/208

☐ 1/209

☐ 1/210

☐ 1/211

☐ 1/212

☐ 1/213

☐ 1/214

☐ 1/215

☐ 1/216

☐ 1/2