



Mercedes-Benz S 580 e 4Matic L

EZ 05/2022 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 159.955km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	S 580 e 4Matic L [DE - Lim4 S 580 e EU6d, 4Matic lang AMG Line, 2021 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Limousine	W1K2231691A151247	-	159.955km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
- / Nicht Vorhanden	Leder	367 PS (270 KW)	Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
1	Nein	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.999 ccm	liegt vor	47.766km	09/2023
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2022	Schwarz	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Keine		Unbekannt	Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	180 	Heckklappe	180 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Durchladeeinrichtung
- Easy-Entry Funktion
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 110 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Frontschürze
- Fußmatten AMG
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckleuchten LED
- Heckschürze
- Hybrid 375 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW)

• Induktionsladeschale für Smartphone	• Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik (Thermotronik)	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Ladekabel für öffentliche Ladesäulen	• Ladekabel mit Schukostecker
• Laderaum-Paket	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Memory-Paket	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Multimediasystem (Connect 20 Premium)	• Multimediasystem MBUX Entertainment
• Navigationssystem: Festplattennavigation	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• PRE-SAFE-System Impuls Seite
• PRE-SAFE-System Plus	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Seitenschweller mit Chromeinlage	• Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
• Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation	• Service-System: MBUX Navigation Premium
• Servolenkung	• Servoschliessung für Türen
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitze hinten Wadenmassage im Fond
• Smartphone integriert	• Sound-System mit Soundpersonalisierung
• Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus	• Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
• Zentral-Display (OLED)	



Sonderausstattung

• 3D Fahrer Display	• Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
• Airbag im Fond	• Aktive Motorhaube
• Aufladesystem Gleichstrom (DC)	• Ausstattungs-Paket USB Plus
• Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)	• Chauffeur-Paket
• Designgurtschlösser	• Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
• Diebstahlschutz-Paket Plus	• Digital Light
• Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Executive-Sitze	• Exklusiv-Paket
• Frontscheibe heizbar	• Fußmatten designo
• Gurtairbag (Beltbag) hinten	• Gurtbringer im Fond
• Halterung Smartphone an Konsole im Fond	• Heckdeckel - Zusatzsicherung
• Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung	• Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
• Innenausstattung: First-Class Fond (High Class Fond)	• Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang)
• Innenbeleuchtung hinten: Adaptive Innenraumleuchte	• Innenhimmel designo Dinamica
• Kamerasystem 360 Grad	• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage im Fond

• Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)	• Ladekantenschutz (verchromt)
• Lenkrad heizbar	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole Glasoptik, schwarz dotted lines	• Multifunktions-Telefonie
• Multimediasystem MBUX (Fond Tablet)	• PRE-SAFE-System Impuls
• Panorama-Schiebedach	• Park-Paket Remote
• Seitenairbag (Sidebag) hinten	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Sender für Garagentoröffner (integriert)	• Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
• Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)	• Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa	• Sitze vorn: Klimatisierung
• Sitzheizung Plus hinten	• Sitzheizung Plus vorn
• Sitzklimatisierung im Fond	• Sonnenschutz-Paket
• Surround-System Burmester High-End	• Türarmlehnen vorn heizbar
• Vorrüstung für Intelligent Park Pilot	• Wärme-Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)