



Ford Fiesta Cool & Connect

EZ 03/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.118km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Cool & Connect [DE - LimS5 1.1 EU6, Cool&Connect, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJJS22296	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.118km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.084 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.158km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	235 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	155		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Cool & Sound-Paket 2
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kühlergrill schwarz | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole |
| • Motor 1,1 Ltr. - 63 kW KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|---|--------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Easy-Driver-Paket 2 | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenkrad heizbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











(7) Ergebnis: Ohne Mängel H.J.-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 05/2027
 [Redacted]

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)