















Zusätzliche Spiegel abmontieren



Zusätzliche Spiegel abmontieren



Zusätzliche Spiegel abmontieren



Zusatzpedalerie abmontieren



Zusatzpedalerie abmontieren



Blende Stoßfänger vorne links Kratzer

Fahrzeugdaten	Hersteller Cupra		Typ Formentor Basis a 4Drive		Modell 2.0 TDI EU6d, 4Drive, 2021 - 2024				
	VIN VSSZZZKM8RR141049		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 7593/ARE		
		25.06.2024	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 110 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 06/27	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe	CO ₂ -Emission (g/km) 152-163 (WLTP)	
	Gesamtfahrl. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 33.726 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 04/26	Letzter KD (km) 29.451 km
	Farbe ´Candy´ Weiss			Lackierung Metallic		Reimport nein	nächster KD am 29.04.2027	nächster KD (km) 10.800 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Stoff		Polsterfarbe Titanschwarz - Palomin..		Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro 6d		
	Ehemalige Nutzung Fahrschulwagen		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: nein		

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschagggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschagggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	-	-	-	0,00 €						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	Blende Stoßfänger vorne links Kratzer (1)		120,00 €	100 %	120,00 €						
2.	Zusatzpedalerie abmontieren (2)		350,00 €	100 %	350,00 €						
3.	Zusätzliche Spiegel abmontieren (3)		60,00 €	100 %	60,00 €						
Zwischensumme (Netto)			530,00 €		530,00 €						
Bemerkung zum optischen Zustand:											
zu (1): SmartRepair; zu (2): Fahrschulfahrzeug; zu (3): Fahrschulfahrzeug;											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung		25,00 €	100 %	25,00 €						
Zwischensumme (Netto)			25,00 €		25,00 €						
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert						
1.	COC-Papiere fehlen		0,00 €	0 %	0,00 €						
2.	HU-Bescheinigung fehlt		0,00 €	0 %	0,00 €						
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt		0,00 €	0 %	0,00 €						
Zwischensumme (Netto)			0,00 €		0,00 €						
Summe Minderwerte											
	Optischer Zustand		530,00 €		530,00 €						
	Technischer Zustand		25,00 €		25,00 €						
	Fehlteile und Dienstleistungen		0,00 €		0,00 €						
	Endbetrag (Netto)		555,00 €		555,00 €						
	19% Mehrwertsteuer		105,45 €		105,45 €						
	Endbetrag (Brutto)		660,45 €		660,45 €						
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Schadenshöhe	Wertminderung							
---	---		---	---							
Summe			0,00 €	0,00 €							
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	245/45 R18 96W	4,00 mm (Continental)	4,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	245/45 R18 96W	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung			Ausstattung ER	
Mobilitätsreifen montiert (Hinweis).			Reifendichtmittel	

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer