



Renault Megane GT-Line

EZ 05/2016 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 170.389km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane GT-Line [DE - LimS5 1.6 dCi 130 Energy EU6, GT-Line, 2016 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN VF1RFB00055263387	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.389km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.143km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Verschrammt;			

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel Titan-Grau
- City-Paket
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Parkbremse elektrisch
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Außentemperaturanzeige
- Easy-Paket
- GTline-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Look-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Diesel FAP Energy
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Licht- und Regensensor	• Verglasung hinten stark abgedunkelt
• Lenkrad (Leder)	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Sportsitze mit integrierten Kopfstützen
• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Navigationssystem
• Touchscreen (7,0 Zoll)	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einparkhilfe vorn	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Safety-Paket	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Heckleuchten LED	• Scheinwerfer Full-LED
• Rußpartikelfilter	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung elektrisch	



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Radioempfang digital (DAB)	• Tachometeranzeige (Instrumente) digital
• Sonderlackierung Metallic Iron blau	• Alcantara-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Audiosystem 3D Sound by Arkamys
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Navigations-Paket
• Navigationssystem	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.05.2016	3333	BEY000092	02	01	0096/04000	189
M1	AB		04359		1814	
VE1BF00055263387		7	1438		01393	
RENAULT				00075		
RFB			0103	001890	001890	
BH2			01110	00963		
A4662AD10000			01110	00963		
MEGANE			75	03000	170	
RENAULT (F)			01850	0695	005	
FZ Z.PERS.BEF.B. 8 SPL			205/55 R16 (91)H			
SCHRÄGHECKKLIMOUSINE			205/55 R16 (91)H			
715/2007*2015H9WEG			BLAU/BLAU		55	
EURO6.W.PfC. M.N11			e2*2007/46*0546*02			
DIESEL			18.12.2015	K	XM23862	
0002	36W0	01598				
TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3490KG*DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 05.01.2017*						






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)