



Skoda Octavia Joy

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 308.114km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Joy [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Joy Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ7NE6H0123652	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 308.114km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.741km	Letzter Service am 02/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Elektrische Heckklappe öffnet nicht selbstständig,

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (4-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Textilfussmatten
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wendematte Gepäckraum
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Anhängerkupplung Vorbereitung
• Audio-Navigationssystem Columbus	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Business-Paket Columbus	• Dachreling eloxiert
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-Paket: Traveller

• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera
• Frontscheibe heizbar	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kurvenlicht
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Leuchtweitenregelung	• Licht- und Sicht-Paket
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Wendematte Gepäckraum	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.12.2016	8004	ANL002268	2	1	110	4000	1/213
M1	AC		4659-4781	1814			
TMBJJ7NE6HD123652	5		1455-1495	1374			
SKODA				75			
5E			115	1944		1944	
ACCRRMBXQ			1020	980			
NED66ED6D9DQ2STVLN657			1020	980			
			70	2375		70	
OCTAVIA			1600	680			
SKODA (CZ)			205/55 R16 91V				
Ez.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V				
Kombilimousine							
715/2007*2015/45W			gray	7			
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			611*2007/46*0243*19				
Diesel			07.10.2016	KM FW656617			
0002			36WD	1968			
7.2/8.2:+40 B.ANHANGBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSF.D.ZUG							
KOMBINATION:3544KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WWW.ANK.I							
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2016*							

DEKRA

20234

DEKRA

nächste HU

Jan. 2024

Jan. 2026

TOYHORD

Jan. 2026

TOYHORD

3THC2JVA

Statt kann der Überprüfer die Technische in Auftrag

Stippel

ZBI 2531

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)